



1F 階段室 (C1) 壁仕上後、床施工前 2012.1



1F 職員室 (E1,F1 付近 / 出火室) 間仕切り壁 / 床施工前 2012.12



1F 職員室北廊下 (C1,D1,E1 付近) 間仕切り壁 / 床施工後 2012.2

木造3階建て学校の実大火災実験 (予備実験) 試験体建物内部写真



3F 普通教室オープンスペース (E3,F3) 2012.2



1F 図書コーナー (A1) 収納可燃物設置前 2012.1

木造3階建て学校の
実大火災実験(予備実験)
試験体建物内部写真



集成材架構造建て方状況 (E3,F3,G3) 2011.10



3F 音楽室 (A3) 収納可燃物 / 計測機器設置 2012.2



1F 図書コーナー (A1) 2012.2



1F 昇降口 (G1) 2012.2

**木造3階建て学校の実大火災実験
(予備実験) 試験体建物内部写真**



2F 普通教室 (E2,F2) 2012.2



3F 普通教室オープンスペース (E3) 2011.2



1F 職員室 (E1,F1 / 出火室) 2012.2

木造3階建て学校の
実大火災実験(予備実験)
試験体建物内部写真



3F オープンスペース・普通教室 (G3) 2012.2



1F 職員室給湯室前出火源 2012.2