

図 2.9 簡易水質調査採水箇所と結果

(3)中性化試験

クラック調査のコアドリル試料やボーリング試料について、フェノールフタレインによる発色試験を行った。中性化は表面付近に留まっている。



センター左
コア抜き後
0.3cmの
間違いである。

写真 2.12 No.2 コア中性化試験



写真 2.13 B-1 中性化試験




写真 2.14 B-2 中性化試験