


終点側端部

実験No.	ガードレール	車両	金属片
13	 <p>ケース名: PG-case13 衝突箇所: 軸部</p>		
14			
16			
21			
22			
15			
23			

防護柵の継ぎ目部に金属片が付着する状況を上から撮影した映像
(車両の右側が防護柵の継ぎ目部(逆目)に接触)



1) 車両接触前



2) バンパーが継ぎ目に接触



3) 運転席ドア部分が継ぎ目に接触



4)



5)



6)



7)



8)



9) 金属片と車両が接触



10)



11) 車両離脱後



12)