

執 筆 分 担

第 1 章 調査の概要

奥田 泰雄 国土交通省国土技術政策総合研究所 危機管理技術研究センター 建築災害対策研究官

第 2 章 被害の概要

石井 儀光 独立行政法人建築研究所 住宅・都市研究グループ 主任研究員

奥田 泰雄 (前 掲)

第 3 章 建築物等の被害形態

荒木 康弘 独立行政法人建築研究所 構造研究グループ 研究員

奥田 泰雄 (前 掲)

壁谷澤寿一 国土交通省国土技術政策総合研究所 建築研究部基準認証システム研究室 研究官

喜々津仁密 独立行政法人建築研究所 構造研究グループ 主任研究員

第 4 章 木造建築物の被害原因の検討

奥田 泰雄 (前 掲)

槌本 敬大 国土交通省国土技術政策総合研究所総合技術政策研究センター評価システム研究室長

中川 貴文 独立行政法人建築研究所 材料研究グループ 主任研究員

第 5 章 建築物等の被害形態に基づく風速の推定

奥田 泰雄 (前 掲)

壁谷澤寿一 (前 掲)

喜々津仁密 (前 掲)

中川 貴文 (前 掲)

第 6 章 過去の被害事例との比較

奥田 泰雄 (前 掲)

喜々津仁密 (前 掲)

第 7 章 まとめ

奥田 泰雄 (前 掲)

喜々津仁密 (前 掲)