




(10) 石巻港





図一A.10.2 石巻港の津波痕跡図¹⁾



図一A.10.3 石巻港 港湾取扱貨物の復旧状況

石巻港 外郭施設（直轄分）



図－A.10.4 石巻港の被災港湾施設（外郭施設，直轄分） 1)に加筆

表－A.10.1 石巻港の被災施設一覧（外郭施設，直轄分）

No.	施設名	完成年度	延長	構造形式	水深	天端高	設計震度	被災延長
1	雲雀野地区 南防波堤	—	1,820.64m	消波ブロック被覆堤	-9.0～-11.5m	+4.2m(暫定)	—	1,820.64m




図-A. 10. 5 No.1 雲雀野地区_南防波堤の位置図

表-A. 10. 2 No.1 外港地区_南防波堤の設計条件

施設名	設計時				
	設計波浪				
	Hmax (m)	H1/3 (m)	周期 (s)	β (°)	波圧式
南防波堤 I-1 区	10.0	5.8	13.0	0.0	合田式
南防波堤 I-2 区	10.0	5.8	13.0	0.0	合田式
南防波堤 II-1 区	9.8	5.7	13.0	0.0	合田式
南防波堤 A 区	10.0	5.8	13.0	0.0	合田式
南防波堤 B 区	10.0	5.8	13.0	0.0	合田式
南防波堤 C 区	9.9	5.8	13.0	0.0	細山田式
南防波堤 D 区	9.9	5.8	13.0	0.0	細山田式




図-A.10.6 No.1 外港地区_南防波堤のカラー段彩図（北上側）




図-A.10.7 No.1 外港地区_南防波堤のカラー段彩図（仙台側）





図-A.10.8 No.1 外港地区_南防波堤の俯瞰図（北上側）



石巻南防波堤 俯瞰図（仙台側）

図-A.10.9 No.1 外港地区_南防波堤の俯瞰図（仙台側）




図-A.10.10 No.1 外港地区_南防波堤の平面図（仙台側）（被災後）




図-A.10.13 No.1 外港地区_南防波堤の断面図（仙台側）C-C'（被災後）




図-A.10.14 No.1 外港地区_南防波堤の断面図（仙台側）D-D'（被災後）




図-A.10.15 No.1 外港地区_南防波堤の断面図（仙台側）E-E'（被災後）




図-A.10.16 No.1 外港地区_南防波堤の断面図（仙台側）F-F'（被災後）




図-A.10.17 No.1 外港地区_南防波堤の平面図（北上側）（被災後）




図-A.10.18 No.1 外港地区_防波堤(南)の断面図（北上側）G-G'（被災後）




図-A.10.19 No.1 外港地区_南防波堤の断面図（北上側）H-H'（被災後）




図-A.10.20 No.1 外港地区_南防波堤の断面図（北上側）I-I'（被災後）




図-A.10.21 No.1 外港地区_南防波堤の断面図（北上側）J-J'（被災後）

設計条件

(1) 基本水準面及び潮位

D.L. ± 0.0 m (T.P. -0.87)

L.W.L. $+0.21$ m

H.W.L. $+1.7$ m

(2) 水深条件

平成 23 年 5 月現在の水深を用いる。

(3) 波浪条件

設計時の設計波浪を用いる。

(4) 土質条件

岸壁(-13m)(1)、(2)については、地盤の強度増加が堤体の安定性に大きく寄与することから、震災後に実施した土質調査の結果を用いる。




図-A. 10. 28 No.1 雲雀野地区_岸壁(-13m)の設計条件

(石巻港)




図-A. 10. 29 No.1 雲雀野地区_岸壁(-13m)(1)のカラー段彩図 (被災後)




図-A.10.30 No.1 雲雀野地区_岸壁(-13m)(1)の平面図 (被災後)




図-A.10.31 No.1 雲雀野地区_岸壁(-13m)(1)の断面図 A-A' (被災後)




図-A.10.32 No.1 雲雀野地区_岸壁(-13m)(1)の断面図 B-B' (被災後)




図-A. 10. 33 No.1 雲雀野地区_岸壁(-13m)(1)の断面図 C-C' (被災後)




図-A. 10. 34 No.1 雲雀野地区_岸壁(-13m)(1)の断面図 D-D' (被災後)




図-A.10.35 No.2 雲雀野地区_岸壁(-13m)(2)の平面図 (被災後)




図-A.10.36 No.2 雲雀野地区_岸壁(-13m)(2)の断面図 A-A' (被災後)




図-A.10.37 No.2 雲雀野地区_岸壁(-13m)(2)の断面図 B-B' (被災後)




図-A. 10. 38 No.2 雲雀野地区_岸壁(-13m)(2)の断面図 C-C' (被災後)




図-A. 10. 39 No.2 雲雀野地区_岸壁(-13m)(2)の断面図 D-D' (被災後)




図-A. 10. 40 No.1 雲雀野地区_岸壁(-13m)(1)の断面図 (復旧後)




図-A. 10. 41 No.2 雲雀野地区_岸壁(-13m)(2)の断面図 (復旧後)

石卷港 水域施設（直轄分）



図-A.10.42 石巻港の被災港湾施設（水域施設，直轄分）¹⁾に加筆

表-A.10.4 石巻港の被災施設一覧（水域施設，直轄分）

No.	施設名	完成年度	延長	構造形式	水深	天端高	設計震度	被災延長
1	雲雀野地区_航路・泊地(-13m)	—	—	—	-13m	—	—	—




図-A. 10. 43 No. 1 雲雀野地区_航路・泊地(-13m)部および外港部のカラー段彩図





図-A.10.44 No.1 雲雀野地区_航路・泊地(-13m)の水深図






図-A. 10. 46 No. 1 雲雀野地区_航路・泊地(-13m)の水深図 (2/8)

(石巻港)
- 2060 -







図-A. 10. 47 No. 1 雲雀野地区_航路・泊地(-13m)の水深図 (3/8)



図一A. 10. 48 No. 1 雲雀野地区_航路・泊地(-13m)の水深図 (4/8)

(石巻港)
- 2062 -

雲雀野地区






図-A. 10. 49 No. 1 雲雀野地区_航路・泊地(-13m)の水深図 (5/8)





図-A.10.50 No.1 雲雀野地区_航路・泊地(-13m)の水深図 (6/8)



図-A. 10. 51 No. 1 雲雀野地区_航路・泊地(-13m)の水深図 (7/8)



図一A. 10. 52 No. 1 雲雀野地区_航路・泊地(-13m)の水深図 (8/8)

石巻港 外郭施設（補助分）





図-A.10.53 石巻港の被災港湾施設（外郭施設，補助分） 1)に加筆


表-A.10.5 石巻港の被災施設一覧（外郭施設，補助分）



No.	施設名	完成年度	延長	構造形式	水深	天端高	設計震度	被災延長
1	北埠頭岸壁 護岸F部	—	—	—	—	—	—	29.7m
2	防波堤（西）	—	600m	—	—	—	—	600m
3	東突堤	—	99.00m	—	—	—	—	99.00m
4	雲雀野地区_防波堤	—	—	—	—	—	—	1004.6m

岸壁(-10m) 標準断面図 S=1/100



岸壁(-10m) 標準断面図 S=1/100
(取付部)










図-A. 10. 62 No.2 防波堤(西)の平面図③ (被災後)




層	厚	単位	体積	重量	単位	体積	重量
No.0	0.000	0.000	0.000	0.000	No.0	0.000	0.000
No.1	1.000	1.000	1.000	1.000	No.1	1.000	1.000
No.2	1.000	1.000	1.000	1.000	No.2	1.000	1.000
No.3	1.000	1.000	1.000	1.000	No.3	1.000	1.000
No.4	1.000	1.000	1.000	1.000	No.4	1.000	1.000
No.5	1.000	1.000	1.000	1.000	No.5	1.000	1.000
No.6	1.000	1.000	1.000	1.000	No.6	1.000	1.000
No.7	1.000	1.000	1.000	1.000	No.7	1.000	1.000
No.8	1.000	1.000	1.000	1.000	No.8	1.000	1.000
No.9	1.000	1.000	1.000	1.000	No.9	1.000	1.000
No.10	1.000	1.000	1.000	1.000	No.10	1.000	1.000
No.11	1.000	1.000	1.000	1.000	No.11	1.000	1.000
No.12	1.000	1.000	1.000	1.000	No.12	1.000	1.000
No.13	1.000	1.000	1.000	1.000	No.13	1.000	1.000
No.14	1.000	1.000	1.000	1.000	No.14	1.000	1.000
No.15	1.000	1.000	1.000	1.000	No.15	1.000	1.000
No.16	1.000	1.000	1.000	1.000	No.16	1.000	1.000
No.17	1.000	1.000	1.000	1.000	No.17	1.000	1.000
No.18	1.000	1.000	1.000	1.000	No.18	1.000	1.000
No.19	1.000	1.000	1.000	1.000	No.19	1.000	1.000
No.20	1.000	1.000	1.000	1.000	No.20	1.000	1.000
No.21	1.000	1.000	1.000	1.000	No.21	1.000	1.000
No.22	1.000	1.000	1.000	1.000	No.22	1.000	1.000
No.23	1.000	1.000	1.000	1.000	No.23	1.000	1.000
No.24	1.000	1.000	1.000	1.000	No.24	1.000	1.000
No.25	1.000	1.000	1.000	1.000	No.25	1.000	1.000
No.26	1.000	1.000	1.000	1.000	No.26	1.000	1.000
No.27	1.000	1.000	1.000	1.000	No.27	1.000	1.000
No.28	1.000	1.000	1.000	1.000	No.28	1.000	1.000
No.29	1.000	1.000	1.000	1.000	No.29	1.000	1.000
No.30	1.000	1.000	1.000	1.000	No.30	1.000	1.000

図-A.10.63 No.2 防波堤(西)の縦断面図① (被災後)





項目	単位	数量	単価	金額
NO.13	延	2.82	290,000	819,800
NO.13-9	延	2.81	299,880	842,663
NO.13-9-99	延	2.81	279,990	786,772
NO.14	延	2.81	280,000	786,800
NO.14-10	延	2.79	290,230	809,742
NO.15	延	2.79	300,000	835,200
NO.15-10	延	2.81	310,500	872,505
NO.16	延	2.83	320,000	907,600
NO.16-4	延	2.83	320,470	907,730
NO.16-4-7	延	2.83	320,470	907,730
NO.16-10	延	2.79	320,610	894,502
NO.17	延	2.77	340,000	941,800
NO.17-4	延	2.77	340,680	943,684
NO.18	延	2.72	351,100	955,992
NO.18-1	延	2.70	361,220	977,294
NO.18-1-22	延	2.68	361,220	968,069
NO.18-11	延	2.68	371,200	994,816
NO.19	延	2.65	381,520	1,009,028
NO.19-1	延	2.65	381,520	1,009,028
NO.20	延	2.64	391,540	1,035,666
NO.20-1	延	2.64	401,610	1,060,250
NO.20-1-64	延	2.64	401,610	1,060,250
NO.20-11	延	2.64	411,670	1,086,829
NO.21	延	2.64	421,680	1,114,256
NO.21-1	延	2.64	421,680	1,114,256
NO.21-11	延	2.64	431,790	1,140,926
NO.22	延	2.64	441,880	1,166,582
NO.22-1	延	2.64	441,880	1,166,582
NO.22-11	延	2.64	451,950	1,193,148
NO.23	延	2.64	462,000	1,219,680
NO.23-2	延	2.64	462,000	1,219,680
NO.23-2-28	延	2.64	462,000	1,219,680
NO.23-12	延	2.64	472,110	1,245,570
NO.24	延	2.64	482,170	1,271,928
NO.24-2	延	2.64	482,170	1,271,928
NO.24-2-47	延	2.64	482,170	1,271,928
NO.24-12	延	2.64	492,280	1,299,619
NO.25	延	2.64	502,360	1,326,230
NO.25-2	延	2.64	502,360	1,326,230
NO.25-2-96	延	2.64	502,360	1,326,230
NO.26	延	2.64	512,410	1,352,762
NO.26-12	延	2.64	522,490	1,380,372
NO.27	延	2.64	532,560	1,407,958
NO.27-12	延	2.64	542,640	1,435,562
NO.28	延	2.64	552,710	1,463,146

図一A.10.64 No.2 防波堤(西)の縦断図② (被災後)



(石巻港)
- 2077 -








図-A.10.71 No.3 東突堤の平面図 (被災後)



(石巻港)
- 2082 -

東突堤 深部標準断面図 S=1/100
捨石傾斜堤式




粘性土 $c=45kN/m^2$ $\gamma'=5.9kN/m^3$

安定計算結果一覧表				
調査項目	設計状態	捨石傾斜堤式		
		永続状態	変動状態	
R.W.L時	滑動	<0.50 断面	2.712	>1.00 2.931
	転倒	<0.50 断面	8.699	>1.00 4.289
	躯体底面圧力	$P_1(kN/m^2)$	88.827	117.523
H.W.L時	滑動	<0.50 断面	2.540	>1.00 2.520
	転倒	<0.50 断面	7.288	>1.00 3.471
	躯体底面圧力	$P_1(kN/m^2)$	88.093	108.067
円形すべり			1.005	>1.00 —

図一A. 10.73 No.3 東突堤の断面図（深部標準）（被災後）

東突堤 浅部標準断面図 S=1/100
捨石傾斜堤式



砂質土 $\phi=30^\circ$ $\gamma'=10kN/m^3$

粘性土 $c=45kN/m^2$ $\gamma'=5.9kN/m^3$

安定計算結果一覧表				
調査項目	設計状態	捨石傾斜堤式		
		永続状態	変動状態	
R.W.L時	滑動	<0.50 断面	1.577	>1.00 2.095
	転倒	<0.50 断面	4.188	>1.00 3.175
	躯体底面圧力	$P_1(kN/m^2)$	77.115	91.045
H.W.L時	滑動	<0.50 断面	1.404	>1.00 1.729
	転倒	<0.50 断面	3.413	>1.00 2.511
	躯体底面圧力	$P_1(kN/m^2)$	65.697	81.127
円形すべり			1.082	>1.00 —

施設名：東突堤
基準面：D.L.

図一A. 10.74 No.3 東突堤の断面図（浅部標準）（被災後）




図-A. 10. 77 No.4 雲雀野地区_防波堤の平面図③（復旧後）








図-A. 10. 78 No.4 雲雀野地区_防波堤の平面図④ (復旧後)



(石巻港)
- 2089 -








安定計算結果		被災後断面			
調査項目	設計状況	常 時		地震時	
		荷重状態	上載荷重無	上載荷重有	上載荷重有
滑 動	+1.150m断面	3.795 ≥ 1.20	4.037 ≥ 1.20	2.287 ≥ 1.20	2.331 ≥ 1.20
転 倒	+1.150m断面	7.697 ≥ 1.20	8.467 ≥ 1.20	4.028 ≥ 1.20	4.113 ≥ 1.20
壁体断面反力	$P_1(kN/m^2)$	65.755	66.695	76.066	76.675
	$P_2(kN/m^2)$	0.000	0.000	0.000	0.000
	b(m)	1.911	2.004	1.658	1.695
円形すべり		—	1.343 ≥ 1.2	—	—


図-A.10.83 No.4 雲雀野地区_防波堤の断面図（防波堤捨石堤 A 部）（被災後）



安定計算結果		被災後断面			
調査項目	設計状況	常 時		地震時	
		荷重状態	上載荷重無	上載荷重有	上載荷重有
滑 動	-0.350m断面	5.542 ≥ 1.20	5.542 ≥ 1.20	2.090 ≥ 1.00	2.090 ≥ 1.00
	-1.965m断面	4.035 ≥ 1.20	4.066 ≥ 1.20	1.669 ≥ 1.00	1.673 ≥ 1.00
	-3.400m断面	5.520 ≥ 1.20	5.627 ≥ 1.20	2.037 ≥ 1.00	2.051 ≥ 1.00
転 倒	-0.350m断面	63.516 ≥ 1.20	63.516 ≥ 1.20	20.340 ≥ 1.10	20.340 ≥ 1.10
	-1.965m断面	23.498 ≥ 1.20	23.814 ≥ 1.20	9.102 ≥ 1.10	9.142 ≥ 1.10
	-3.400m断面	29.967 ≥ 1.20	30.790 ≥ 1.20	10.797 ≥ 1.10	10.882 ≥ 1.10
壁体断面反力	$P_1(kN/m^2)$	61.453	65.180	51.914	53.657
	$P_2(kN/m^2)$	37.055	35.691	47.055	46.449
	b(m)	10.999	10.999	10.999	10.999
地震支持力 (Bishop 法)		—	—	—	—
円形すべり		—	—	—	—

安定計算結果		被災後断面			
調査項目	設計状況	常 時		地震時	
		荷重状態	上載荷重無	上載荷重有	上載荷重有
滑 動	+0.943m断面	3.194 ≥ 1.20	3.492 ≥ 1.20	1.931 ≥ 1.00	1.986 ≥ 1.00
	-0.350m断面	4.382 ≥ 1.20	4.699 ≥ 1.20	2.066 ≥ 1.00	2.111 ≥ 1.00
	-1.965m断面	3.387 ≥ 1.20	3.568 ≥ 1.20	1.656 ≥ 1.00	1.687 ≥ 1.00
転 倒	-0.400m断面	4.677 ≥ 1.20	4.975 ≥ 1.20	2.036 ≥ 1.00	2.096 ≥ 1.00
	+0.943m断面	6.602 ≥ 1.20	7.755 ≥ 1.20	3.640 ≥ 1.10	3.827 ≥ 1.10
	-0.350m断面	34.864 ≥ 1.20	26.394 ≥ 1.20	10.294 ≥ 1.10	10.293 ≥ 1.10
	-1.965m断面	14.298 ≥ 1.20	15.007 ≥ 1.20	6.521 ≥ 1.10	6.561 ≥ 1.10
壁体断面反力	$P_1(kN/m^2)$	20.459 ≥ 1.20	21.255 ≥ 1.20	8.658 ≥ 1.10	8.699 ≥ 1.10
	$P_2(kN/m^2)$	90.954	97.391	75.268	77.952
	b(m)	51.420	51.899	67.925	68.749
地震支持力 (Bishop 法)		—	—	—	—
円形すべり		—	1.353 ≥ 1.2	—	—


図-A.10.84 No.4 雲雀野地区_防波堤の断面図（防波堤捨石堤 B 部）（被災後）



照査項目	設計状態	被災後断面
滑動	設計状態	波の山作用時
	荷重状態	H.W.L.時
	-0.29m断面	4.574 $\geq$ 1.20
	-1.91m断面	5.065 $\geq$ 1.20
	-3.33m断面	5.492 $\geq$ 1.20
	-4.89m断面	7.835 $\geq$ 1.20
転倒	-0.29m断面	29.881 $\geq$ 1.20
	-1.91m断面	20.022 $\geq$ 1.20
	-3.33m断面	17.287 $\geq$ 1.20
	-4.89m断面	22.183 $\geq$ 1.20
壁体背面反力	P_1 (kN/m ²)	61.526
	P_2 (kN/m ²)	42.641
	b (m)	11.550

照査項目	設計状態	被災後断面
滑動	設計状態	波の山作用時
	荷重状態	H.W.L.時
	-1.23m断面	8.243 $\geq$ 1.20
	-0.29m断面	6.627 $\geq$ 1.20
	-1.91m断面	6.224 $\geq$ 1.20
	-3.33m断面	6.277 $\geq$ 1.20
	-4.89m断面	8.360 $\geq$ 1.20
転倒	-1.23m断面	64.908 $\geq$ 1.20
	-0.29m断面	25.925 $\geq$ 1.20
	-1.91m断面	17.894 $\geq$ 1.20
	-3.33m断面	15.626 $\geq$ 1.20
	-4.89m断面	19.743 $\geq$ 1.20
壁体背面反力	P_1 (kN/m ²)	84.187
	P_2 (kN/m ²)	52.515
	b (m)	11.550
地盤支持力 (Bishop法)		
円形すべり (港外側)	1.592 $\geq$ 1.2	
円形すべり (港内側)	1.413 $\geq$ 1.2	

図-A.10.85 No.4 雲雀野地区_防波堤の断面図 (防波堤捨石堤C部) (被災後)



照査項目	設計状態	被災後断面
滑動	設計状態	波の山作用時
	荷重状態	H.W.L.時
	-8.00m断面	9.864 $\geq$ 1.20
	-8.00m断面	20.143 $\geq$ 1.20
転倒	P_1 (kN/m ²)	104.489
	P_2 (kN/m ²)	77.366
	b (m)	10.500
円形すべり (港外側)	2.852 $\geq$ 1.2	
円形すべり (港内側)	1.608 $\geq$ 1.2	

照査項目	設計状態	被災後断面
滑動	設計状態	波の山作用時
	荷重状態	H.W.L.時
	+0.510m断面	9.500 $\geq$ 1.20
	-8.00m断面	10.131 $\geq$ 1.20
	+0.510m断面	108.728 $\geq$ 1.20
転倒	-8.00m断面	17.097 $\geq$ 1.20
壁体背面反力	P_1 (kN/m ²)	122.622
	P_2 (kN/m ²)	93.176
	b (m)	10.500
円形すべり (港外側)	2.852 $\geq$ 1.2	
円形すべり (港内側)	1.389 $\geq$ 1.2	

図-A.10.86 No.4 雲雀野地区_防波堤の断面図 (6.0mケーソン部) (被災後)





図-A.10.89 No.4 雲雀野地区_防波堤の断面図 (7.0m ケーソン部消波工無し) (被災後)

凡例
 --- 被災前の形状
 — 被災後の形状
 ■ 復旧部分



安定計算結果

照査項目	被災後断面	
	設計状態	波の山作用時
	荷重状態	H.W.L.時
滑動	-8.330m断面	7.535 ≥ 1.20
転倒	-8.330m断面	14.114 ≥ 1.20
壁体底面反力	$P_1(kN/m^2)$	112.675
	$P_2(kN/m^2)$	73.170
	b(m)	10.500
円形すべり (港外側)	1.793 ≥ 1.2	
円形すべり (港内側)	1.795 ≥ 1.2	

安定計算結果

照査項目	復旧断面	
	設計状態	波の山作用時
	荷重状態	H.W.L.時
滑動	+0.760m断面	5.575 ≥ 1.20
転倒	-8.330m断面	7.310 ≥ 1.20
	+0.760m断面	74.495 ≥ 1.20
壁体底面反力	-8.330m断面	11.431 ≥ 1.20
	$P_1(kN/m^2)$	140.512
	$P_2(kN/m^2)$	82.119
	b(m)	10.500
円形すべり (港外側)	1.490 ≥ 1.2	
円形すべり (港内側)	1.493 ≥ 1.2	

図-A.10.90 No.4 雲雀野地区_防波堤の断面図 (7.5m ケーソン部) (被災後)





図-A. 10. 91 No.5 大曲地区_波除堤(2)の平面図 (被災後)







図-A. 10. 93 No.5 大曲地区_波除堤(2)の断面図 (被災後)



平面図
S=1:200 U:m




図-A.10.94 No.6 大曲地区_船溜波除堤の平面図 (被災後)




図-A.10.96 No.6 大曲地区_船溜波除堤の断面図（被災後）





図-A.10.97 No.6 大曲地区_船溜波除堤の断面図（被災後）


図-A.10.99 No.7 大曲地区_波除堤(1)の縦断図 (被災後)

Ⅱ 工区
No. 1+4. 0～No. 4+16. 0





図－A. 10. 100 No.7 大曲地区_波除堤(1) の断面図（被災後）

Ⅰ 工区
No. 0～No. 1+4. 0
No. 4+16. 0～No. 8



図－A. 10. 101 No.7 大曲地区_波除堤(1) の断面図（被災後）






図-A.10.106 No.8 大曲地区_防波堤の断面図 (被災後)

石巻港 係留施設（補助分）



図-A. 10. 107 石巻港の被災港湾施設（係留施設，補助分） 1)に加筆

表-A.10.6 石巻港の被災施設一覧（係留施設，補助分）

No.	施設名	完成年度	延長	構造形式	水深	天端高	設計震度	被災延長
1	潮見1,000t（-4.5m）岸壁	S.54	320.0m	控え組杭式鋼矢板	-4.5m	D.L.+3.0m	0.10	320.0m
2	南浜10,000t（-9.0m）岸壁	S.43	165.00m	控え組杭式鋼矢板	-9.0m	D.L.+3.0m	0.10	165.0m
3	南浜5,000t（-7.5m）岸壁	S.43	160.0m	控え版式鋼矢板	-7.5m	D.L.+3.0m	0.10	160.0m
4	中島1,000t（-4.5m）岸壁	S.53	60.0m	鋼矢板	-4.5m	+3.0m	0.10	60.0m
5	中島15,000t（-10.0m）岸壁	S.46	370.0m	鋼管矢板	-10.0m	+3.0m	0.15	370.0m
6	中島2,000t（-5.5m）岸壁	S.47	130.0m	鋼矢板	-5.5m	+3.0m	0.10	130.0m
7	大手2,000t（-5.5m）岸壁	S.46	320.0m	鋼矢板	-5.5m	+3.0m	0.10	320.0m
8	大手5,000t（-7.5m）岸壁	S.52	260.0m	栈橋	-7.5m	+3.0m	0.10	260.0m

構造諸元	
構造形式	控え組杭式鋼矢板
前面矢板	ⅢA型
控え組杭	H鋼 338×351×13×13
タイ材	φ36 @1600


利用条件		
延長(m)		236.85
天端高(m)		DL+3.00
計画水深(m)		DL-4.50
設計水深(m)		DL-5.00
上載荷重(kN/m ²)	常時	15.00
	地震時	7.50
牽引力(kN/基)		150
施工年		S.53～S.54
利用年数（平成24年度時）		33
供用年数		50
残供用年数（平成24年度時）		17
設計基準		S.42

自然条件		
設計潮位(m)	H.W.L	D.L+1.70
	L.W.L	D.L+0.21
	R.W.L	D.L+1.20
設計震度※		0.10
腐食速度 海中(mm/年)	H.W.L以上	0.150
	H.W.Lと海底面	0.100
	海底泥層中	0.025
腐食速度 土中(mm/年)	残留水位以上	0.025
	残留水位以下	0.015
土質条件		別途

※) $kh = \text{地域別震度 } 0.10 \times \text{地盤種別係数 } 1.2 \times \text{重要度係数 } 1.0 = 0.12 \rightarrow 0.1$

図-A. 10. 108 No.1 潮見 1,000t (-4.5m)岸壁の設計条件

調査位置平面図 (S=1:800)



地区名:	塩見
孔番:	H23B-No.1
地下水位:	1.18
孔口標高:	1.95



土層名称	土層 上端 深度 GL(m)	土層 上端 標高 GH(m)	湿潤単位 体積重量 γ_t (kN/m^3)	有効単位 体積重量 γ'_t (kN/m^3)	土層上端での 有効上載圧 σ'_v (kN/m^2)	層中心 有効上載圧 (kN/m^2)	平均 N値 N_{ave}	内部摩擦角 設定値 ϕ ($^\circ$)	粘着力 設定値 C (kN/m^2)	平均細粒分 含有率 F_c (%)	相対密度 D_r (%)	平均 塑性指数 I_p	変形係数 E (kN/m^2)
RI	0.00	1.95	20.0	20.0	0.0	11.8	9.3	33	-	5.5	54.7	-	6510
RI	1.18	0.77	20.0	10.0	11.8	50.9							
As1	9.00	-7.05	20.0	10.0	90.0	123.5	11.9	33	-	10.8	49.8	-	8330
Ac1	15.70	-13.75	15.6	5.6	127.5	162.0	4.0	-	71	84.7	-	40.1	5680
As3	28.00	-26.05	20.0	10.0	250.5	270.5	7.0	30	-	17.2	30.3	12.7	4900
Ac4	32.00	-30.05	17.0	7.0	278.5	294.4	8.0	-	136	92.9	-	36.1	10880
As4	36.55	-34.60	20.0	10.0	324.0	338.0	15.5	31	-	28.9	41.1	21.0	10850
Ag	39.35	-37.40	20.0	10.0	352.0	358.0	50.0	35	-	6.7	72.1	-	35000
Ds	40.55	-38.60	17.0	7.0	360.4	369.3	50.0	-	-	-	-	-	-

図-A. 10. 109 No.1 潮見 1,000t (-4.5m)岸壁の地盤条件

15



図-A.10.111 No.1 潮見 1,000t (-4.5m)岸壁縦断図 (復旧後)



構造諸元	
構造形式	控え版式鋼矢板
前面矢板	VL型組合せ矢板
控え組杭	IV型
タイ材	φ60 @2000

利用条件		
延長(m)		165.00
天端高(m)		DL+3.00
計画水深(m)		DL-9.00
設計水深(m)		DL-9.60
上載荷重(kN/m ²)	常時	15.00
	地震時	7.50
牽引力(kN/基)		250
施工年		S.42～S.43
利用年数（平成24年度時）		44
供用年数		50
残供用年数（平成24年度時）		6
設計基準		S.42

自然条件		
設計潮位(m)	H.W.L	D.L+1.70
	L.W.L	D.L+0.21
	R.W.L	D.L+1.20
設計震度 ^{※1}		0.10
腐食速度 ^{※2} 海中(mm/年)	H.W.L以上	0.150
	H.W.Lと海底面	0.122
	海底泥層中	0.025
腐食速度 土中(mm/年)	残留水位以上	0.025
	残留水位以下	0.018
土質条件		別途

※1) $kh = \text{地域別震度 } 0.10 \times \text{地盤種別係数 } 1.2 \times \text{重要度係数 } 1.0 = 0.12 \rightarrow 0.1$

※2) 20年耐用型電気防食工を S.43 に設置


表-A. 10. 114 No.2 南浜 10,000t (-9.0m)岸壁の設計条件①

許容応力度		
鋼矢板 (SY295) (N/mm2)	常時	180
	地震時	270
一般鋼材(SS400) (N/mm2)	常時	140
	地震時	210
	けん引時	210
タイロッド [*] (高張力鋼490) (N/mm2)	常時	180
	地震時	270
	けん引時	270
控え工 (SY295) (N/mm2)	常時	180
	地震時	270
	けん引時	270

安全率		
矢板根入れ	常時	1.2
	地震時	1.2

安全率		
円弧すべり	Fs	1.3

表-A. 10. 115 No.2 南浜 10,000t (-9.0m)岸壁の設計条件②



地区名:	南浜	
孔番:	H23B-No.3	孔口標高: 1.82
地下水位:	1.0	

土層名称	土層 上端 深度 GL(m)	土層 上端 標高 GH(m)	湿潤単位 体積重量 γ_t (kN/m^3)	有効単位 体積重量 γ'_t (kN/m^3)	土層上端での 有効上載圧 σ'_v (kN/m^2)	層中心 有効上載圧 (kN/m^2)	平均 N値 N_{ave}	内部摩擦角 設定値 ϕ ($^\circ$)	粘着力 設定値 C (kN/m^2)	平均細粒分 含有率 F_c (%)	相対密度 D_r (%)	平均 塑性指数 I_p	変形係数 E (kN/m^2)
R1	0.00	1.82	20.0	20.0	0.0	18.2	16.3	36	-	8.5	72.8	-	11410
R1	1.82	0.00	20.0	10.0	18.2	43.1							
As1	6.80	-4.98	20.0	10.0	68.0	106.5	9.1	32	-	10.5	46.1	NP	6370
Ac1	14.50	-12.68	15.6	5.6	111.1	153.4	3.7	-	64	97.5	-	42.8	5120
As2	29.60	-27.78	20.0	10.0	262.1	271.6	5.5	29	-	27.1	27.2	6.7	3850
As3	31.50	-29.68	20.0	10.0	281.1	308.6	6.8	29	-	36.7	28.7	12.5	4760
Ac4	37.00	-35.18	17.0	7.0	319.6	329.4	5.7	-	97	61.2	-	34.1	7752
Ag	39.80	-37.98	20.0	10.0	347.6	365.1	50.0	35	-	8.8	82.9	-	35000

図-A.10.116 No.2 南浜 10,000t (-9.0m)岸壁の地盤条件



図-A. 10. 117 No.2 南浜 10,000t (-9.0m)岸壁平面図 (復旧後)

凡例 復旧箇所




図-A. 10. 118 No.2 南浜 10,000t (-9.0m)岸壁縦断面図 (復旧後)

<起点側取付部>

構造諸元	
構造形式	控え版式鋼矢板
前面矢板	V _L 型組合せ矢板
控え組杭	IV型
タイ材	φ60@2000


利用条件		
延長(m)		160.00
天端高(m)		DL+3.00
計画水深(m)		DL-7.50
設計水深(m)		DL-9.60
上載荷重(kN/m ²)	常時	15.00
	地震時	7.50
牽引力(kN/基)		250
施工年		S.42～S.43
利用年数（平成24年度時）		44
供用年数		50
残供用年数（平成24年度時）		6
設計基準		S.42

自然条件		
設計潮位(m)	H.W.L	D.L+1.70
	L.W.L	D.L+0.21
	R.W.L	D.L+1.20
設計震度※1		0.10
腐食速度※2 海中(mm/年)	H.W.L以上	0.150
	H.W.Lと海底面	0.122
	海底泥層中	0.025
腐食速度 土中(mm/年)	残留水位以上	0.025
	残留水位以下	0.018
土質条件		別途

※1) $kh = \text{地域別震度} 0.10 \times \text{地盤種別係数} 1.2 \times \text{重要度係数} 1.0 = 0.12 \rightarrow 0.1$

※2) 20年耐用型電気防食工をS.43に設置

表-A.10.120 No.3 南浜 5,000t (-7.5m)岸壁の設計条件



地区名	南浜
孔番	H23B-No.2
地下水位	0.1
孔口標高	2.12

土層名称	土層 上端 深度 GL(m)	土層 上端 標高 GH(m)	湿潤単位 体積重量 γ_t (kN/m^3)	有効単位 体積重量 γ'_t (kN/m^3)	土層上端での 有効上載圧 σ'_v (kN/m^2)	層中心 有効上載圧 (kN/m^2)	平均 N値 N_{ave}	平均 等価N値 N_{65}	平均 換算N値 N_{131}	内部摩擦角 設定値 ϕ ($^\circ$)	粘着力 設定値 C (kN/m^2)	平均細粒分 含有率 Fc (%)	相対密度 Dr (%)	平均 塑性指数 I_p	変形係数 E (kN/m^2)
RI	0.00	2.12	20.0	20.0	0.0	1.0	12.9	13.4	18.3	35	-	5.1	65.3	-	9030
RI	0.10	2.02	20.0	10.0	1.0	43.0									
As1	8.50	-6.38	20.0	10.0	85.0	125.5	8.0	5.4	8.1	31	-	22.8	41.8	3.3	5600
Ac1	16.60	-14.48	15.7	5.7	131.2	173.4	3.6	0.5	1.9	-	59	95.3	-	40.8	4720
Ac2	31.40	-29.28	17.8	7.8	246.6	254.2	3.0	0.0	1.3	-	43	86.6	-	24.1	3440
As2	33.35	-31.23	20.0	10.0	266.1	268.6	6.0	1.1	2.7	29	-	26.2	27.8	19.7	4200
As3	33.85	-31.73	20.0	10.0	271.1	289.4	6.5	1.1	2.6	29	-	38.2	27.9	21.6	4550
Ac4	37.50	-35.38	17.0	7.0	296.7	301.0	7.0	1.0	2.6	-	119	38.8	-	39.2	9520
Ag	38.75	-36.63	20.0	10.0	309.2	326.9	50.0	19.3	25.8	35	-	11.8	70.4	-	35000

図-A. 10. 121 No.3 南浜 5,000t (-7.5m)岸壁の地盤条件




図-A.10.124 No.3 南浜 5,000t (-7.5m)岸壁標準断面図 (復旧後)

表-A. 10. 7 No.4 中島 1,000t (-4.5m) 岸壁の設計条件

設計年度	S.53 (施設年次)	
設計延長	60m	
設計供用期間	50年	
設計水深	-4.5m	
潮位	H.W.L.+170、L.W.L.+0.21	
土質条件	地盤改良	-
	γt	(砂) 1.8t/m ³ (粘) 1.6t/m ³
	ϕ	30°
	C	3.62+0.21Zt/m ² (Z=0 at -12.0m)
波浪条件	-	
設計震度	0.10	
利用条件 (係留施設)		

※設計当時の旧単位系としています

配置図 S=1/2000





図-A. 10. 125 No.4 中島 1,000t (-4.5m) 岸壁の地盤条件




図-A. 10. 127 No.4 中島 1,000t (-4.5m) 岸壁の断面図(被災前)





図-A. 10. 128 No.4 中島 1,000t (-4.5m) 岸壁の平面図(被災後)






図-A. 10. 131 No.4 中島 1,000t (-4.5m) 岸壁の変位量平面図




図-A. 10. 132 No.4 中島 1,000t (-4.5m) 岸壁の平面図(復旧後)




図-A. 10. 133 No.4 中島 1,000t (-4.5m) 岸壁の縦断図(復旧後)

表-A. 10. 8 No.5 中島 15,000t (-10.0m) 岸壁の基本条件

設計年度		S.43~S.46 (施設年次)
設計延長		370m
設計供用期間		50年
設計水深		-10.0m
潮位		H.W.L.+170、L.W.L.+0.21
土質条件	地盤改良	-
	γ_t	(砂) 1.8t/m ³ (粘) 1.6t/m ³
	ϕ	30°
	C	3.62+0.21Zt/m ² (Z=0 at -12.0m)
波浪条件		-
設計震度		0.15
利用条件 (係留施設)		

※設計当時の旧単位系としています






図-A. 10. 135 No.5 中島 15,000t (-10.0m) 岸壁の地盤条件





23港災第5号

図-A. 10. 137 No.5 中島 15,000t (-10.0m) 岸壁①の断面図(被災前)




図-A. 10. 138 No.5 中島 15,000t (-10.0m) 岸壁②の断面図(被災前)





図-A. 10. 139 No.5 中島 15,000t (-10.0m) 岸壁の平面図(被災後)








図-A.10.142 No.5 中島 15,000t (-10.0m) 岸壁②の断面図(被災後)




図-A.10.143 No.5 中島 15,000t (-10.0m) 岸壁の変位量平面図




図-A.10.144 No.5 中島 15,000t (-10.0m) 岸壁の平面図(復旧後)




図-A.10.146 No.5 中島 15,000t (-10.0m) 岸壁①の断面図(復旧後)





図-A.10.147 No.5 中島 15,000t (-10.0m) 岸壁②の断面図(復旧後)

表-A. 10. 9 No.6 中島 2,000t (-5.5m) 岸壁の設計条件

設計年度	S.46~S.47 (施設年次)	
設計延長	130m	
設計供用期間	50年	
設計水深	-5.5m	
潮位	H.W.L.+170、L.W.L.+0.21	
土質条件	地盤改良	-
	γ_t	(砂) 1.8t/m ³ (粘) 1.6t/m ³
	ϕ	30°
	C	3.62+0.21Zt/m ² (Z=0 at -12.0m)
波浪条件	-	
設計震度	0.10	
利用条件 (係留施設)		

※設計当時の旧単位系としています

配置図 S=1/2000



推定土質断面図 (縦断)

縦 1/400
横 1/1000




図-A. 10. 148 No.6 中島 2,000t (-5.5m) 岸壁の地盤条件




図-A. 10. 149 No.6 中島 2,000t (-5.5m) 岸壁の縦断面図(被災前)




図-A. 10. 152 No.6 中島 2,000t (-5.5m) 岸壁の縦断面図(被災後)




図-A. 10. 153 No.6 中島 2,000t (-5.5m) 岸壁の断面図(被災後)




図-A. 10. 154 No.6 中島 2,000t (-5.5m) 岸壁の変位量平面図





表-A.10.10 No.7 大手 2,000t (-5.5m) 岸壁の設計条件

設計年度	S.45~S.46 (施設年次)	
設計延長	320m	
設計供用期間	50年	
設計水深	-5.5m	
潮位	H.W.L.+170、L.W.L.+0.21	
土質条件	地盤改良	-
	γt	(砂) 1.8t/m ³ (粘) 1.59t/m ³
	ϕ	30°
	C	2.55+0.05Zt/m ² (Z=0 at -12.0m)
波浪条件	-	
設計震度	0.10	
利用条件 (係留施設)		

※設計当時の旧単位系としています

配置図 S=1/2000



推定土質断面図 (縦断)

縦 1/400
横 1/1000




図-A.10.158 No.7 大手 2,000t (-5.5m) 岸壁の地盤条件





図-A. 10. 159 No.7 大手 2,000t (-5.5m) 岸壁の縦断面図(被災前)






図-A. 10. 164 No.7 大手 2,000t (-5.5m) 岸壁の変位量平面図




図-A. 10. 165 No.7 大手 2,000t (-5.5m) 岸壁の平面図(復旧後)




図-A. 10. 166 No.7 大手 2,000t (-5.5m) 岸壁の縦断図(復旧後)

表-A. 10. 11 No.8 大手 5,000t (-7.5m) 岸壁の設計条件

設計年度	S.51～S.52 (施設年次)	
設計延長	260m	
設計供用期間	50年	
設計水深	-7.5m	
潮位	H.W.L.+170、L.W.L.+0.21	
土質条件	地盤改良	-
	γt	(砂) 1.8t/m ³ (粘) 1.8t/m ³
	ϕ	33°
	C	1.0+0.25Zt/m ² (Z=0 at ±0.0m)
波浪条件	-	
設計震度	0.10	
利用条件 (係留施設)		

※設計当時の旧単位系としています




図-A. 10. 168 No.8 大手 5,000t (-7.5m) 岸壁の地盤条件





図-A. 10. 169 No.8 大手 5,000t (-7.5m) 岸壁の縦断面図(被災前)



平面図 S=1/500

図-A. 10. 171 No.8 大手 5,000t (-7.5m) 岸壁の平面図(被災後)

(石巻港)
- 2173 -

基準点一覧表 (位置関係)

基準点番号	7月調査	8月調査	9月調査
基準点1	10. 047. 802	10. 047. 802	10. 047. 802
基準点2	10. 035. 075	10. 035. 075	10. 035. 075
基準点3	10. 146. 167	10. 146. 167	10. 146. 167
基準点4	10. 146. 167	10. 146. 167	10. 146. 167




図-A. 10. 173 No.8 大手 5,000t (-7.5m) 岸壁の断面図(被災後)




図-A. 10. 174 No.8 大手 5,000t (-7.5m) 岸壁の変位量平面図




図-A.10.175 No.8 大手 5,000t (-7.5m) 岸壁の平面図(復旧後)





図-A.10.176 No.8 大手 5,000t (-7.5m) 岸壁の縦断面図(復旧後)



図-A.10.178 No.9 大曲地区_物揚場(1) (-2m) の平面図 (復旧後)






図-A.10.183 No.10 大曲地区_物揚場(2) (-2m) の平面図 (被災後)








図-A. 10. 184 No.10 大曲地区_物揚場(2) (-2m) の平面図 (被災後)








図-A. 10. 189 No.10 大曲地区_物揚場(2) (-2m) の断面図 (被災後)




図-A. 10. 190 No.10 大曲地区_物揚場(2) (-2m) の断面図 (被災後)



図-A.10.191 No.11 大曲地区_物揚場 (-3m) の平面図 (被災後)







図-A.10.195 No.12 大曲地区_物揚場(3) (-2m) の平面図 (被災後)






図-A. 10. 196 No.12 大曲地区_物揚場(3) (-2m) の縦断図 (被災後)








図-A. 10. 200 No.13 大曲地区_船揚場の縦断図 (被災後)








図-A.10.205 No.14 内港地区_門脇大型栈橋（Ⅱ工区）の平面図（被災後）




図-A.10.206 No.14 内港地区_門脇大型栈橋（Ⅱ工区）の縦断図（被災後）




図-A.10.207 No.14 内港地区_門脇大型棧橋（II工区）の護岸縦断面図（被災後）




図-A.10.208 No.15 内港地区_浮棧橋の平面図（被災後）





図-A. 10. 209 No.15 内港地区_浮桟橋の縦断図 (被災後)


標準断面図 S=1:100
(浮棧橋)



23;
港
航行
工事

図-A. 10. 210 No.15 内港地区_浮棧橋の断面図 (被災後)

石巻港 水域施設（補助分）



図－A. 10. 211 石巻港の被災港湾施設（水域施設，補助分）

表－A. 10. 12 石巻港の被災施設一覧（水域施設，補助分）

No.	施設名	完成年度	延長	構造形式	水深	天端高	設計震度	被災延長
1	西水路地区	—			-4.5m			
2	内港航路	—			-2.0~-3.5m			
3	大曲地区	—			-3.0m			




図-A.10.212 No.1 西水路地区__埋設堆積状況(被災後)



図-A.10.213 No.1 西水路地区__埋設堆積状況(復旧後)




図-A. 10. 214 No.2 内港地区_埋設堆積状況(被災後)



図-A. 10. 215 No.2 内港地区_埋設堆積状況(復旧後)




図-A.10.216 No.3 大曲地区_埋設堆積状況(被災後)

位置図





図-A. 10. 217 No.3 大曲地区_埋設堆積状況(復旧後)

表-A.10.13 石巻港の被災施設一覧（臨港交通施設，補助分）

No.	施設名	完成年度	延長	構造形式	水深	天端高	設計震度	被災延長
1	臨港道路釜北線	—	2,976.0m					2912.7m
2	臨港道路東1号線	—	1,010.0m					882.5m
3	臨港道路釜中線	—	1,750.0m					882.5m
4	臨港道路北一号线	—	333.0m					256.0m
5	臨港道路北一の2号線	—	215.0m					230.2m
6	臨港道路北一の3号線	—	215.0m					168.0m
7	臨港道路北二号线	—	369.0m					363.1m
8	臨港道路北四号線	—	150.0m					70.4m




図-A. 10. 218 No.1 釜北線平面図 No.1 (被災後)




図-A.10.219 No.1 釜北線平面図 No.2 (被災後)




図-A.10.220 No.1 釜北線平面図 No.3 (被災後)




図-A.10.221 No.1 釜北線平面図 No.4 (被災後)




図-A.10.223 No.1 釜北線平面図 No.6 (被災後)




図-A. 10. 225 No.1 釜北線平面図 No.8 (被災後)




図-A. 10. 227 No.1 釜北線平面図 No.10 (被災後)




図-A. 10. 229 No.1 釜北線縦断図 No.1 (被災後)




図-A. 10. 233 No.1 釜北線縦断図 No.5 (被災後)




図-A.10.236 No.1 釜北線縦断図 No.8 (被災後)





図-A. 10. 239 No.1 釜北線縦断面図 No.11 (被災後)

①クラック発生部復旧箇所



②路面沈下部復旧箇所




図-A. 10. 240 No.1 釜北線標準横断面 No.1 (被災後)

③法面崩壊部復旧箇所




図-A. 10. 241 No.1 釜北線標準横断面 No.2 (被災後)





図-A.10.243 No.2 東一号線平面図 No.3 (被災後)



標準部




図-A.10.247 No.2 東一号線標準横断図 (標準部) (被災後)

道路沈下区間




図-A.10.248 No.2 東一号线標準横断面図(道路沈下区間)(被災後)





図-A.10.249 No.3 釜中線平面図 No.1 (被災後)







図-A. 10. 254 No.3 釜中線縦断面図 No.3 (被災後)

標準部



道路沈下区間





図-A.10.255 No.3 釜中線標準横断図 No.1 (被災後)



図一A. 10. 256 No.4 北1号線平面図 (被災後)

[illegible]

復旧延長 L=356.0m 復旧幅員 W=7.5m

表層工(機械施工)	車道・再生密粒度As20)	t=5cm A=2,031m2	自由勾配側溝(VS300X500)	L=16m	自由勾配側溝(VS400X500)	L=26m
基層工(機械施工)	車道・再生粗粒度As20)	t=5cm A=2,031m2	自由勾配側溝(VS300X600)	L=66m	自由勾配側溝(VS400X600)	L=60m
上層路盤工(機械施工)	車道・再生As安定処理)	t=10cm A=2,031m2	自由勾配側溝(VS300X700)	L=40m	自由勾配側溝(VS400X700)	L=42m
下層路盤工(機械施工)	車道・再生クラッシャーランRC40)	t=25cm A=2,031m2	自由勾配側溝(VS300X800)	L=44m	自由勾配側溝(VS400X800)	L=42m
			自由勾配側溝(VS300X900)	L=40m	自由勾配側溝(VS400X900)	L=38m
			自由勾配側溝(VS300X1000)	L=9m	自由勾配側溝(VS400X1000)	L=7m






図-A.10.258 No.4 北1号線縦断図 No.2 (被災後)

S=1:50

NO. 3



NO. 1+10.0



NO. 6+10.000




図-A.10.259 No.4 北1号標準横断図(被災後)





図-A. 10. 260 No.5 北 1-2 号線平面図 (被災後)

標準横断図

S=1:50

①一般部復旧箇所(クラック発生部含む)

NO. 3



②道路流出部復旧箇所

NO. 4




図-A.10.262 No.5 北1-2号線標準横断図(被災後)





図-A. 10. 264 No.6 北 1-3 号線護岸平面図 (被災後)

①クラック発生部復旧箇所



②道路流出部復旧箇所




図-A. 10. 266 No.6 北 1-3 号線標準横断面図 (被災後)




図-A. 10. 267 No.7 北2号線平面図 No.1 (被災後)







図-A. 10. 268 No.7 北2号線平面図 No.2 (被災後)





①釜北線～釜中線区間



②釜中線～日和2号線区間




図-A.10.271 No.7 北2号線標準横断面図 (被災後)




図-A. 10. 273 No.8 北 4 号線縦断図（被災後）