




ハツリ後クラック調査(LL0+0m)。開口幅0.1mm。



ハツリ後クラック調査(LL1+0m)。開口幅0.1mm。




ハツリ後クラック調査(LL2+0m)。開口幅0.1mm。

写真 3.12 ハツリ後クラック調査(5)



コアー抜き調査。ドリル調査位置。




コアー抜き調査。採取コア(CL0+1.5m)。




コアー抜き調査。同上コアフェノールフタレイン塗布後。

写真 3.13 コアー抜き調査(1)





コア一抜き調査。採取コア(R1+2.0m)。



コア一抜き調査。同上フェノールフタレイン塗布前。



コア一抜き調査。同上フェノールフタレイン塗布後。

写真 3.14 コア一抜き調査(2)