





コアー抜き調査。CL0+1.5mコア採取孔内フェノールフタレイン塗布前。



コアー抜き調査。CL0+1.5mコア採取孔内フェノールフタレイン塗布後。




コアー抜き調査。R1+2mコア採取孔内フェノールフタレイン塗布前。


写真 3.18 コアー抜き調査(6)



コアー抜き調査。R1+2mコア採取孔内フェノールフタレイン塗布後。




コアー抜き調査。同上コア採取孔内フェノールフタレイン塗布後。接




コアー抜き調査。R4-2mコア採取孔内フェノールフタレイン塗布前。

写真 3.19 コアー抜き調査(7)






コアー抜き調査。R4-2mコア採取孔内フェノールフタレイン塗布後。




コアー抜き調査。L1+1mコア採取孔内フェノールフタレイン塗布前。




コアー抜き調査。L1+1mコア採取孔内フェノールフタレイン塗布後。

写真 3.20 コアー抜き調査(8)



竣工状況(右岸側～中央部)。コア一抜き調査地点(作業員3名の地点)。



竣工状況(左岸側)。コア一抜き調査地点(手間作業員1名の地点)。

写真 3.21 竣工状況