



防災カルテの情報整理と地図表示を通じた 電子成果品の検索性向上に関する検討

目次

1. 国土交通データプラットフォームの概要
2. 本研究の課題
 - 2.1 電子納品・保管管理システムとの連携の現状について
 - 2.2 メタデータの作成と地図表示による情報整理について
3. 本研究の目的
4. 実施内容と結果
 - 4.1 メタデータの作成と地図表示の流れ
 - 4.2 プログラムの作成
 - 4.3 試行ケースと結果
 - 4.4 エラーの例
 - 4.5 【補足】抽出したメタデータのさらなる活用
5. まとめ
 - 5.1 実施結果のまとめ
 - 5.2 課題と今後の予定



国土交通省
国土技術政策総合研究所
National Institute for Land and Infrastructure Management

社会資本マネジメント研究センター
社会資本情報基盤研究室
研究官 田村 隆大郎

1. 国土交通データプラットフォームの概要

2/12

- ▶国土交通省では、保有する様々なデータを連携させることで、業務の効率化、施策の高度化等を図ることを目的に「国土交通データプラットフォーム（国交DPF）」の構築を進めている。
- ▶主な特徴として、地図からの検索や、検索したファイルのプレビュー表示が可能。
また、利用者向けAPIを提供、多様なデータを横断的に検索し一括取得が可能。

＜データ提供者＞

連携システム

- ・ **電子納品・保管管理システム**
- ・ 道路交通センサス
- ・ 全国道路施設点検データベース
- ・ FF-Data（訪日外国人流動データ）
- ・ PLATEAU

…等々

※24のDB、約300万データと連携（R7.4時点）

＜データ利用者＞



データ連携



データの検索、表示、
提供機能



MLIT DATA PLATFORM
国土交通データプラットフォーム



MLIT DATA PLATFORM
国土交通データプラットフォーム



リクエスト



利用者

利用者向けAPI

2.1 電子納品・保管管理システムとの連携の現状について

3/12

- 連携しているシステムの1つ「電子納品・保管管理システム」では、電子成果品の検索結果は代表1地点にピン表示。
- 一方で、例えば道路防災点検などにおいて、点検は複数箇所で実施。
→ ある地点の点検結果を地図から直接探すことは出来ない。

〈ある地点の調査結果（電子成果品）の結果を調べる場合のフロー〉（例：防災点検）



平成30・31年度岡山道路防災点検業務

データ詳細 付属ファイル

カタログ 電子納品保管管理システム

データセット 業務

年度/年 2019

エリア 岡山県・岡山市

緯度経度 34.66166666666667, 133.87375

ライセンス 政府標準利用規約（第2.0版）に準拠
(https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/opendata_nijiryou_bettan1.pdf)

属性情報

基本情報

都道府県コード 33

市区町村コード 331007

基礎情報

適用要領基準 土木201603-01

CALS:base_info.report_folder_name REPORT

CALS:base_info.report_original_file_folder_name REPORT/ORG


業務件名等

業務実績システムバージョン番号 4.0

業務実績システム登録番号 4033521778

設計書コード 18874251020003

電子成果品の検索結果は代表1地点にピン表示



報告書から防災カルテが
存在するページを探す

2.2 メタデータの作成と地図表示による情報整理について

4/12

- 国交DPFでは業務成果品のメタデータ（データについて説明しているデータ）が登録されており、業務成果品の検索や地図上への表示にメタデータを活用。
 - 一方、防災カルテなど、成果品の中にある点検調書にも、メタデータとなりうる内容がデータと同じ紙面に記載。
→各々のカルテからメタデータを抽出し、地図表示する等で情報活用できる可能性がある。

業務成果品の メタデータ

平成30・31年度岡山道地
データ詳細

カタログ	電子納品保管管理システム
データセット	業務
年度/年	2019
エリア	岡山県、岡山市
緯度経度	34.66166666666667, 133.87375
ライセンス	政府標準利用規約（第2.0版）に準拠 (https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/ondata_nijiryou_bettan1.pdf)

属性情報

基本情報

都道府県コード 33
市区町村コード 331007

基礎情報

適用要領基準 土木201603-01
CALS:base_info.report_folder_name REPORT
CALS:base_info.report_original_file_folder_name REPORT/ORG

業務件名等

業務実績システムバージョン番号 4.0
業務実績システム登録番号 4033521778
設計書コード 18874251020003



メタデータと位置情報を紐づけ

国交DPFでは業務成果品のメタデータを登録

メタデータ
(位置情報や管理機関名等)
→抽出して地図表示


成果品の中にある調査結果にも
メタデータは存在

3. 本研究の目的

5/12

- ▶ 業務の電子成果品からメタデータを抽出し、位置情報を基に地図表示を行い、検索性を向上させることを検討。
- ▶ 具体的には道路防災点検業務を試行対象として、報告書から防災カルテを抽出し、防災カルテに記載の位置情報を基に地図上に防災カルテのメタデータを表示させることを目標とする。

※防災カルテ：災害に至る可能性のある要因として着目すべき変状の位置、変状の内容および変状把握に最も適した点検時期・項目等を記載



4.1 メタデータの作成と地図表示の流れ

6/12

▶道路防災点検業務の電子成果品（PDFファイル）を試行対象とし、メタデータを自動作成するプログラムをPythonを用いて試作。

①PDFファイルから防災カルテ存在ページを抽出
→「防災カルテ 様式（A）」の文字列が
含まれているページを検索、目的のページ番号
を取得

③表データから必要な項目を抽出し、geojson形式で
メタデータを出力

②目的のページにて表データを抽出
→ テキストベースのpdfから表データを抽出する
Pythonのライブラリ「Camelot」を用いた

④地図上に表示

※国土地理院

検索範囲: 100m

例: 萩岳 / 金沢市木ノ新保町 / 35度0分0秒 135度0分0秒 / 35.00 135.00 / 54SUE83694920

RDB 中国地方整備局
RDBON 同上
RDBONCODE 8742830
FM_ID 3002E008
inspectionItem 土工流
rootName 一般国道2号
KP_start 139.23
KP_end 139.24
length 10m
延長
workType 一般工事
roadType 一般国道 (指定区間)
currentOrOld 現道
address 備前市賀谷
weekdayTraffic 10,335台/12h
holidayTraffic 8,716台/12h
pdffile R2_REPORT03.pdf
pdfpage 198

※国土地理院地図を利用

4.2 プログラムの作成

7/12

様式の違い等にも対応してプログラムを試作

- 表の読み取りにあたっては、主な2つの様式に対応して作成。
点検対象項目ごとに、カルテの様式が一部異なっている点にも対応。

＜タイプ1＞

防災カルテ 様式 A (落石・崩壊)															
施設管理番号	点検対象項目	路線名	距離標(自)	(至)	上下線の別	延長	m	管 理 機 関 名	管 理 機 関 コ ー ド	管 理 機 関 コ ー ド	管 理 機 関 コ ー ド				
事業区分	道路種別	現道・旧道路区分	所在地	市	町	位置目印	北緯	度	分	秒	東経	度	分	秒	測地系
事前通行規制区間指定	規制基準等	連続雨量	mm	時間雨量	mm	交通量	平日	台/12h	休日	台/12h	DID区間	バス路線	迂回路	緊急輸送道路区分	

タイトルの違い

区切り線の有無

表記の違い

区切り線の有無

＜タイプ2＞

施設管理番号	点検対象項目	路線名	距離標(自)	(至)	上・下・他	延長	m	管 理 機 関 名	管 理 機 関 コ ー ド	管 理 機 関 コ ー ド	管 理 機 関 コ ー ド						
事業区分	一般・有料・他	道路種別	現道区分	所在地	位置目印	北緯	度	分	東経	度	分						
事前通行規制区間指定	有(通行・特殊)・無	規制基準	連続	0 mm	時間	0 mm	交通量	平日	台/12h	休日	台/12h	DID区間	該当・非該当	バス路線	該当・非該当	迂回路	有・無

【点検地点位置図】※スケッチと位置を明記する

様式の違い①

カルテ 様式 A (落石・崩壊)

カルテ 様式 A (落石・崩壊)																	
一般国道20号				距離標(自)	0 4 3 0	6 9 (未)	0 4 3 1	2 4	上下線の別	上	延長	80.000 m	管 理 機 関 名	関東地方整備局			
都	八王子	市	大和田	新	4丁目	位置目印	市道八王子591号新大和田線	北緯	35 度	39 分	47.0 秒	東経	139 度	21 分	20.8 秒	測地系	世界測地系
延	0 mm	交通量	平日	5,657	台/12h	休日	6,652	台/12h	DID区間	該当	バス路線	該当	迂回路	有	緊急輸送道路区分	指定有	

カルテ 様式 A (橋梁基礎の洗掘)

カルテ 様式 A (橋梁基礎の洗掘)																			
一般国道20号				距離標(自)	0 4 3 7	6 4 (未)	0 4 3 8	8 6	上下線の別	他	橋梁名	大和田橋 橋長 121.300 m	管 理 機 関 名	関東地方整備局					
都	八王子	市	大和田	新	6丁目先	河川名	一級河川 淀川	河川管理者	国土交通省	北緯	35 度	39 分	45.6 秒	東経	139 度	10 分	52.6 秒	測地系	世界測地系
延	mm	交通量	平日	5,657	台/12h	休日	6,652	台/12h	DID区間	非該当	バス路線	該当	迂回路	無	緊急輸送道路区分	指定無			

様式の違い②

点検対象項目が「橋梁基礎の洗掘」の場合は、
橋梁名、橋長、河川名、河川管理者の欄が追加


- 各地整等の成果品34ファイル (pdfファイル) を対象に、試作したプログラムを実行し、27ファイルでメタデータを取得、地図上に表示することが出来た。
- 27ファイルに含まれる防災カルテは857枚であり、そのうち725枚で位置情報の読み取りに成功。
- メタデータ作成不可7ケースのうち、4ケースは様式が異なり、3ケースは防災カルテの存在ページを抽出不可。

試行ケース

総数	ファイル数	様式の違い			メタデータ作成の成功可否	
		タイプ1	タイプ2	タイプ1,2以外	メタデータ作成成功数	メタデータ作成失敗数
34	27	24	6	4	27	7

27ファイルから抽出した防災カルテ

	総数	位置情報読み取り成功	位置情報読み取りエラー
防災カルテ数	857	725	132



4.4 エラーの例

9/12

エラーの要因

➤ メタデータ作成不可7ケースのうち、4ケースは様式が異なり、3ケースは防災カルテの存在ページを抽出不可であった。

Aに○がついている

様式-2 防災カルテ様式 (A) (落石・崩壊、地すべり)

施設管理番号												近畿地方整備局											
A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	
施設対象項目	落石・崩壊	路線名	一般国道1号	距離標(自)	4	1	2	3	9	4	0	(0)	4	2	3	4	5	6	3	2	8	0	0
事業区分	一般	道路種別	一般国道(指定区間)	距離	0m	0m	0m	0m	0m	0m	0m	位置目印	431.9m標識	北緯	34°53'48.2"	東経	136°20'17.0"	方位	上	東風	90.00	度	世界測地系
事前通行規制区間指定	無	規制基準等	通常用通	mm	時間用通	mm	交通量	平日	11,215	台/12h	休日	12,054	台/12h	D10区間	非該当	バス路線	非該当	迂回路	無	緊急輸送道路区分	指定有	無	無

メタデータの
内容や
配置が異なる

防災カルテ様式A

施設管理番号	1234567890	点検対象項目	落石・崩壊	路線名	一般国道234号	距離標(自)	13.048	(左)	13.300	(右)	上	延長	252m								
事業区分	一般	有料	道路種別	一般国道(指定区間)	規道	所在地	群馬県利根郡みなかみ町	位置目印	北緯	43°4'48.0"東経	141°45'6.0"	方位	上								
事前通行規制区間指定	有	進行	規制基準	通常	時間	mm	交通量	平日	6,700	台/12h	休日	6,800	台/12h	D10区間	該当	非該当	2路線	該当	非該当	迂回路	無
[点検地点位置図] 指スケッチと位置を明記する																					
防災カルテ様式A (機壁)																					

様式が異なっていたケース (4ケース)

タイプ1だが
「防災カルテ様式A」
の文字列読み取り
不可

防災カルテ抽出不可ケース (3ケース)

位置情報の読み取りエラーについて

➤ 位置情報の読み取りにおいてエラーが一定の確率で生じ、途中段階ではプログラムが止まることがあったが、エラーが生じた箇所には仮の位置情報を付与する等により、成果品全体を読み込むことが出来るよう改良。

<元のカルテ>

北緯 37 度 35 分 1.9 秒 東経 140 度 26 分 11.0 秒

<camelotによる読み取り結果>

```
{'管理機関名': '東北地方整備局 福島河川国道事務所', '管理機関コード': '8200009', '施設距離標自': 249.1, '施設距離標至': 249.4, '施設延長': '300.000m', '事業区分': '一般', '道路種別': '一般国道', '市町村名': '福島市', '北緯': '37-35-1.9', '東経': '140-26-11.0', 'フラグ': 0}
```

読み込む際に数字、文字の順序がばらばらになる
(本来は「北緯」: '37-35-1.9',
'東経': '140-26-11.0')



仮の位置情報を付与してループ継続

4.5 【補足】抽出したメタデータのさらなる活用

10/12

- 国交DPF利用者向けAPIを活用し、各地点の位置情報を用いて外部データベースからメタデータとなりうる項目を取得し、メタデータの拡充を試行。
 - APIを用いたデータ連携により、点検実施地点における様々な情報を一度に把握することが可能に
- 全34ケースのうち、メタデータを作成出来的27ケースについては、メタデータを拡充することが出来た。



データ連携



MLIT DATA PLATFORM
国土交通データプラットフォーム

位置情報を基に
リクエスト



API連携で一括取得

国交DPF 利用者向けAPIを用いたメタデータの拡充イメージ



当該地点付近の
交通量、混雑度、
地質、
構造物の施設区分、
判定区分などを追加

地図表示の結果例

5.1 実施結果のまとめ

11/12

- 電子成果品の検索性向上に向けて、道路防災点検業務を試行対象として位置情報等のメタデータを抽出し、地図表示を実施。
 - メタデータ作成にあたっては、API連携で外部データベースからも情報を取得してメタデータの拡充を試行した。
→地図上で検索して参照することで、点検地点の諸情報を容易にかつ効率的に把握出来る可能性が明らかになった。

防災カルテ 様式(A)																	
地図・郵便番号	管轄機関名	管轄機関名	管轄機関名	管轄機関名	管轄機関名	管轄機関名	管轄機関名	管轄機関名	管轄機関名								
施設管理番号	施設利用項目	施設名	近所(町)	〈里〉	上・下・物	該当	未該当	未該当	未該当								
事業区分	一般・有料・休	道路種別	地区区分	所在地	位置番号	北緯	東経	東経	東経								
事務所住所	東京都千代田区麹町1-1	電話番号	03-5201-0000	受話機 平日	0-12時	休日	0-12時	0-12時	0-12時								
【防災地図位置】	※スケッチと位置を明記する																
【専門技術者のコメント】																	
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>対策工が必要</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>カルテ対応</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1,2,3のいずれか該当するものに○</td> </tr> </table>										1	対策工が必要	2	カルテ対応	3	その他	1,2,3のいずれか該当するものに○	
1	対策工が必要																
2	カルテ対応																
3	その他																
1,2,3のいずれか該当するものに○																	
項目すべき状況	専門	森林の特徴					記憶される災害財産			変状が記された列							
		6月	7月	8月	9月	10月											
		常	常	常	常	常	被災リンク	被災リンク	被災リンク	被災リンク							
		用	用	用	用	用	被災リンク	被災リンク	被災リンク	被災リンク							
		活	活	活	活	活	被災リンク	被災リンク	被災リンク	被災リンク							
		地	地	地	地	地	被災リンク	被災リンク	被災リンク	被災リンク							
		害	害	害	害	害	被災リンク	被災リンク	被災リンク	被災リンク							
		未	未	未	未	未	被災リンク	被災リンク	被災リンク	被災リンク							




成果品から防災カルテの 存在ページを抽出

各カルテのメタデータを地図表示
→地図から防災点検実施地点が
検索可能に

今後の予定

- ①OCRによる位置情報の読み取りによるエラーの補完
- ②メタデータのDB化とRAG適用による検索の試行



防災カルテを
用いた試行

電子成果品の検索性の向上

- ・地図上での検索やチャットボット形式での検索などにより、容易にかつ効率的に検索
- ・メタデータは1ファイルあたり数十KBであり、データベースの学習負荷も比較的軽い

実務への応用
(案)

電子成果品の中身のメタデータ作成と地図表示、DB登録まで行うプログラムを国交DPFに実装
→道路防災点検だけでなく、地質調査等、業務の中で複数地点の調査をしている業務に活用

メタデータの作成と地図表示 手順①

①PDFファイルから防災カルテ存在ページを抽出

→「防災カルテ 様式（A）」の文字列が含まれているページを検索、目的のページ番号を取得


防災カルテ 様式(A)												地整・都道府県名			管 理 機 関 名			管 理 機 関 コ ード					
施設管理番号		点検対象項目				路線名				距離標(自)		(至)		上・下・他		延長 m							
事業区分	一般・有料・他	道路種別		現旧区分	所在地		位置目印				北緯	°	°	東經	°	°							
事前通行規制区間指定		有(通行・特殊)・無	規制基準	連続	0 mm	時間	0 mm	交通量	平日	台/12h	休日	台/12h	DID区間	該当・非該当	バス路線	該当・非該当	迂回路	有・無					
【点検地点位置図】※スケッチと位置を明記する																							
【専門技術者のコメント】																							
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>対策工が必要</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>カルテ対応</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>その他</td> </tr> </table>																		1	対策工が必要	2	カルテ対応	3	その他
1	対策工が必要																						
2	カルテ対応																						
3	その他																						
1,2,3のいずれか該当するものに○印																							
着目すべき変状		専門	点検の時期						想定される災害形態						変状が出たときの対応								
		定期点検	4月 5月 6月 7月 8月 9月						<input type="checkbox"/> 被災ランク <input type="checkbox"/> 被災ランク														
異常時点検	豪雨時																						
	地震時																						
	その他																						
作成年月日	2019年05月18日 (天候: 曇)			専門技術者名	望月 浩司			会社名	基礎地盤コンサルタント株式会社						連絡先	086-244-8161							

メタデータの作成と地図表示 手順②

②目的のページにて表データを抽出

→ pdfから表データを抽出するPythonのライブラリ「Camelot」を用いた

※CamelotはテキストベースのPDFを対象に、表を構造化データとして抽出するライブラリであり、画像やスキャンされた文書から文字を認識して抽出するOCRとは異なる技術である。



メタデータの作成と地図表示 手順③

③表データから必要な項目を抽出し、geojson形式でメタデータを出力

デスクトップ¥Tech2_1_code¥Tech2_1¥web¥data¥geojson¥R2_REPORT03.geojson - sakura 2.4.1.2

```
1 {  
2   "type": "FeatureCollection",  
3   "features": [  
4     {  
5       "type": "Feature",  
6       "geometry": {  
7         "type": "Point",  
8         "coordinates": [  
9           134.28925,  
10          34.817111  
11        ]  
12      },  
13      "properties": {  
14        "RDB": "中国地方整備局",  
15        "RDBON": "岡山国道事務所",  
16        "RDBONCODE": "8742830",  
17        "FM_ID": "J002A005",  
18        "inspectionItem": "落石・崩壊",  
19        "rootName": "一般国道2号",  
20        "KP_start": "131.1",  
21        "KP_end": "131.15",  
22        "length": "50m",  
23        "workType": "一般有料他",  
24        "roadType": "一般国道(指定区間)",  
25        "currentORold": "現道",  
26        "address": "備前市三石",  
27        "weekdayTraffic": "9,260台/12h",  
28        "holidayTraffic": "8,361台/12h",  
29        "pdffile": "R2_REPORT03.pdf",  
30        "pdfpage": 15  
31     }  
32   ]  
33 }  
34 }  
35 }  
36 }  
37 }  
38 }  
39 }  
40 }  
41 }  
42 }  
43 }  
44 }  
45 }  
46 }  
47 }  
48 }  
49 }  
50 }  
51 }  
52 }  
53 }  
54 }  
55 }  
56 }  
57 }  
58 }  
59 }  
60 }  
61 }  
62 }  
63 }
```

デスクトップ¥Tech2_1_code¥Tech2_1¥web¥data¥geojson¥R2_REPORT03.geojson - sakura 2.4.1.2

```
1 {  
2   "type": "Feature",  
3   "geometry": {  
4     "type": "Point",  
5     "coordinates": [  
6       134.287861,  
7       34.814889  
8     ]  
9   },  
10  }  
11 }  
12 }  
13 }  
14 }  
15 }  
16 }  
17 }  
18 }  
19 }  
20 }  
21 }  
22 }  
23 }  
24 }  
25 }  
26 }  
27 }  
28 }  
29 }  
30 }  
31 }  
32 }  
33 }  
34 }  
35 }  
36 }  
37 }  
38 }  
39 }  
40 }  
41 }  
42 }  
43 }  
44 }  
45 }  
46 }  
47 }  
48 }  
49 }  
50 }  
51 }  
52 }  
53 }  
54 }  
55 }  
56 }  
57 }  
58 }  
59 }  
60 }  
61 }  
62 }  
63 }
```

メタデータの作成と地図表示 手順④

④地図上に表示

