

(2)施工後の状況

試験施工実施前後の氷塊の発生状況を写真 3.10～11 に示す。EL.472mの 9BL と 10BL の間に見られた氷塊が無くなっており、止水工の効果が見られる。





写真 3.10 試験施工前の氷塊発生状況(平成 7 年 1 月)



*1)赤線は試験施工位置

*2)撮影時点では EL.472m の水平打継目のみ施工

写真 3.11 試験施工後の氷塊発生状況(平成 14 年 1 月)