

3.4 本施工

(1) 施工状況

継目処理による止水工は、平成 15～20 年度の予定で実施されている。

堤体漏水対策工事施工手順を写真 3.12 に示す。

平成 13～16 年における着氷箇所比較図を図 3.7～9 に示す。

平成 12～16 年における下流面着氷比較写真を写真 3.13～14 に示す。



既設継目樹脂撤去工




継目切断工



はつり工



プライマー塗布



目地充填工



完了

写真 3.12 堤体漏水対策工事施工手順





図 3.7 着水箇所比較図

H13~H16着水箇所比較図 (右岸側)



縦目	Type1 ポンドPシェル コンビュア	Type2 ポンドPシェル コンビュア	Type3 シーカフレックス	Type4 シーカフレックス
横縦目				
水平縦目				
線種				

図 3.8 着水箇所比較図