


ハツリ後クラック調査(R3+0m)。開口幅0.2mm。




ハツリ後クラック調査(L1+0m)。開口幅0.1mm。




同上地点。接写。


写真 3.10 ハツリ後クラック調査(3)



ハツリ後クラック調査(L2-1m 右岸側横断目地)。開口幅1.0mm



同上地点。接写。



ハツリ後クラック調査(L2+0m)。開口幅0.1mm。

写真 3.11 ハツリ後クラック調査(4)