



コアー抜き調査。採取コア(R4-2m)。



コアー抜き調査。同上フェノールフタレイン塗布前。



コアー抜き調査。同上フェノールフタレイン削孔面塗布後。

写真 3.15 コアー抜き調査(3)



コアー抜き調査(R4-2.0m)。フェノールフタレイン削孔面塗布後の半割れ面。



同上コア。接写。コア芯部の亀裂面は発色程度弱い。



コアー抜き調査。同上コアの亀裂面へのフェノールフタレイン塗布後。発色程度弱い。

写真 3.16 コアー抜き調査(4)



コア一抜き調査。採取コア(L1+1.0m)。



コア一抜き調査。同上フェノールフタレイン塗布前の半割れ面。



コア一抜き調査。同上フェノールフタレイン塗布後。

写真 3.17 コア一抜き調査(5)