

付属資料－ 2 : (下部工) 塩害による損傷が判定された橋梁の一覧



(下部工)塩害による損傷が判定された橋梁の一覧

下部工形式	架設竣工年	塩害地域区分	工種	部材種別	点検年	損傷の種類	損傷程度	原因確定	原因推定	損傷写真
逆T式橋台2基,T型橋脚(RC)4基	1969	C-(2)	下部構造 橋脚	柱部・壁部	2005	剥離・鉄筋露出	e		塩害	
T型橋脚(RC),重力式橋台2基	1965	C-(2)	下部構造 橋台	壁	2005	剥離・鉄筋露出	d		塩害	
逆T式橋台2基,柱橋脚1柱小判(RC)2基	2004	B-(S)	下部構造 橋脚	柱部・壁部	2007	漏水・遊離石灰	e		塩害	
逆T式橋台2基,ラーメン橋脚(RC)2基	1968	D	下部構造 橋脚	梁部	2006	剥離・鉄筋露出	d		塩害	
ラーメン橋台2基,柱橋脚(RC)	1931	D	下部構造 橋台	壁	2008	剥離・鉄筋露出	c		塩害	
逆T式橋台2基,T型橋脚(RC)	1970	C-(2)	下部構造 橋脚	梁部	2004	剥離・鉄筋露出	e		塩害	
控え壁式橋台2基,ラーメン橋脚(RC)	1970	C-(2)	下部構造 橋脚	梁部	2006	剥離・鉄筋露出	e		塩害	
逆T式橋台,控え壁式橋台	1959	C-(2)	下部構造 橋台	壁	2006	剥離・鉄筋露出	c		塩害	
逆T式橋台2基	1978	B-(1)	下部構造 橋台	壁	2006	ひびわれ	d		塩害	
逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)2基	1962	B-(S)	下部構造 橋脚	柱部・壁部	2006	ひびわれ	d	塩害		

(下部工)塩害による損傷が判定された橋梁の一覧

下部工形式	架設竣工年	塩害地域区分	工種	部材種別	点検年	損傷の種類	損傷程度	原因確定	原因推定	損傷写真
控え壁式橋台・T型橋脚柱円型(RC)	1972	B-(S)	下部構造 橋脚	梁部	2008	うき	e	塩害		
逆T式橋台2基,T型橋脚(RC)4基	1966	B-(S)	下部構造 橋台	胸壁	2006	剥離・鉄筋露出	c	塩害		
逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)2基	1964	B-(S)	下部構造 橋脚	梁部	2009	うき	e	塩害		
半重力式橋台2基,壁式橋脚(RC)9基	1952	B-(1)	下部構造 橋脚	柱部・壁部	2006	剥離・鉄筋露出	e	塩害		
重力式橋台,ラーメン橋脚(RC)3基	1973	C-(3)	下部構造 橋脚	梁部	2008	剥離・鉄筋露出	d	塩害		
T型橋脚柱円型(RC)6基	1973	C-(3)	下部構造 橋脚	梁部	2008	剥離・鉄筋露出	d	塩害		
重力式橋台2基,T型橋脚(RC)6基	1943	C-(2)	下部構造 橋脚	柱部・壁部	2008	剥離・鉄筋露出	e	塩害		
逆T式橋台2基 (A1,A2) 壁式橋脚(RC)3基 (P1,P2,P3)	1965	C-(2)	下部構造 橋脚	柱部・壁部	2008	剥離・鉄筋露出	e	塩害		
重力式橋台2基	1965	C-(2)	下部構造 橋台	胸壁	2008	うき	e	塩害		

(下部工)塩害による損傷が判定された橋梁の一覧

下部工形式	架設竣工年	塩害地域区分	工種	部材種別	点検年	損傷の種類	損傷程度	原因確定	原因推定	損傷写真
逆T式橋台2基	1973	C-(2)	下部構造 橋台	胸壁	2004	剥離・鉄筋露出	d		塩害	
控え壁式橋台(A1) T型橋脚(RC)(P1) ラーメン橋脚(RC)(P2) 逆T式橋台(A2)	1967	C-(3)	下部構造 橋脚	橋脚その他	2008	剥離・鉄筋露出	e		塩害	
重力式橋台2基,壁式橋脚(RC)2基	1974	C-(2)	下部構造 橋脚	柱部・壁部	2007	うき	e	塩害		
逆T式橋台2基,ラーメン橋脚1基	1963	C-(2)	下部構造 橋脚	梁部	2007	剥離・鉄筋露出	d		塩害	
壁式橋脚(RC),重力式橋台,*2基,逆T式橋台*2基	1958	C-(3)	下部構造 橋台	胸壁	2009	ひびわれ	d		塩害	
小橋台2基	1951	C-(S)	下部構造 橋台	縦壁	2005	うき	e		塩害	
? 2基	1951	C-(2)	下部構造 橋台	縦壁	2005	うき	e		塩害	
重力式橋台2基	1951	C-(3)	下部構造 橋台	胸壁	2005	うき	e		塩害	
重力式橋台2基	1936	C-(2)	下部構造 橋台	縦壁	2005	うき	e		塩害	
重力式橋台2基	1952	C-(2)	下部構造 橋台	縦壁	2005	剥離・鉄筋露出	d		塩害	

(下部工)塩害による損傷が判定された橋梁の一覧

下部工形式	架設竣工年	塩害地域区分	工種	部材種別	点検年	損傷の種類	損傷程度	原因確定	原因推定	損傷写真
?2基	1952	D	下部構造 橋台	堅壁	2005	うき	e		塩害	
重力式橋台2基	1955	D	下部構造 橋台	堅壁	2006	ひびわれ	c		塩害	
重力式橋台2基, ラーメン橋脚(RC)2基	1958	D	下部構造 橋台	堅壁	2005	変形・欠損	c		塩害	
その他(橋台)4基, その他(橋脚)4基	1972	D	下部構造 橋脚	柱部・壁部	2005	その他	e		塩害	
柱橋脚(RC)2基, 重力式橋台2基	1963	C-(1)	下部構造 橋台	堅壁	2005	うき	e		塩害	
T型橋脚(RC)2基	1966	C-(1)	下部構造 橋台	堅壁	2006	剥離・鉄筋露出	e		塩害	
その他(橋台)2基	1941	C-(2)	下部構造 橋台	堅壁	2005	ひびわれ	d		塩害	
その他(橋台)2基, ラーメン橋脚(RC)7基	1941	D	下部構造 橋脚	柱部・壁部	2007	漏水・遊離石灰	d		塩害	
逆T式橋台2基, T型橋脚柱小判型(RC)	1957	C-(2)	下部構造 橋脚	梁部	2006	その他	e		塩害	
重力式橋台2基	1956	C-(3)	下部構造 橋台	堅壁	2009	ひびわれ	d		塩害	

(下部工)塩害による損傷が判定された橋梁の一覧

下部工形式	架設竣工年	塩害地域区分	工種	部材種別	点検年	損傷の種類	損傷程度	原因確定	原因推定	損傷写真
重力式橋台2基	1916	C-(2)	下部構造 橋台	縦壁	2004	うき	e		塩害	
重力式橋台 2基	1952	C-(2)	下部構造 橋台	縦壁	2004	剥離・鉄筋露出	e		塩害	
逆T式橋台2基、壁式橋脚(RC)	1972	D	下部構造 橋台	縦壁	2009	ひびわれ	c		塩害	
逆T式橋台2基、T型橋脚柱小判型(RC)2基	1970	C-(2)	下部構造 橋脚	梁部	2006	剥離・鉄筋露出	e		塩害	
逆T式橋台2基、T型橋脚柱円型(RC)5基	1970	C-(S)	下部構造 橋脚	梁部	2004	剥離・鉄筋露出	e		塩害	
逆T式橋台2基、T型橋脚4基	1970	D	下部構造 橋脚	梁部	2008	剥離・鉄筋露出	e		塩害	
逆T式橋台2基、T型橋脚柱円型(RC)23基	1973	C-(2)	下部構造 橋脚	梁部	2006	剥離・鉄筋露出	e		塩害	
逆T式橋台2基、T型橋脚柱角型(RC)7基	1973	C-(2)	下部構造 橋脚	梁部	2008	剥離・鉄筋露出	e		塩害	
半重力式橋台2基、T型橋脚柱円型(RC)3基	1972	C-(S)	下部構造 橋脚	梁部	2009	剥離・鉄筋露出	e		塩害	
逆T式橋台2基、T型橋脚(RC)6基	1973	C-(2)	下部構造 橋脚	梁部	2006	うき	e		塩害	

(下部工)塩害による損傷が判定された橋梁の一覧

下部工形式	架設竣工年	塩害地域区分	工種	部材種別	点検年	損傷の種類	損傷程度	原因確定	原因推定	損傷写真
その他(橋台)2基	1962	D	下部構造 橋台	縦壁	2005	剥離・鉄筋露出	e		塩害	
小橋台2基	1967	C-(3)	下部構造 橋台	縦壁	2006	剥離・鉄筋露出	e		塩害	
重力式橋台2基,壁式橋脚(RC)1基	1966	C-(S)	下部構造 橋脚	柱部・壁部	2009	ひびわれ	e		塩害	
逆T式橋台2基,T型橋脚(RC)5基	1964	D	下部構造 橋脚	梁部	2008	うき	e		塩害	
逆T式橋台2基	1982	C-(2)	下部構造 橋台	胸壁	2009	ひびわれ	d		塩害	
重力式橋台2基	1945	C-(2)	下部構造 橋台	縦壁	2009	うき	e		塩害	
重力式橋台2基,T型橋脚柱円型(RC)3基	1965	C-(2)	下部構造 橋脚	梁部	2003	剥離・鉄筋露出	d	塩害		
重力式橋台2基	1972	C-(2)	下部構造 橋台	縦壁	2005	剥離・鉄筋露出	e		塩害	
逆T式橋台2基,T型橋脚柱円型(RC)4基	1986	C-(2)	下部構造 橋台	胸壁	2006	ひびわれ	d		塩害	

(注) 橋梁定期点検(近接目視)結果をもとに作成。