
海岸堤防の耐震性能照査事例

(1) 高知海岸の事例(設計津波を生じさせる地震動に係る照査の事例) 広域地盤沈下も含めた沈下後天端高と設計津波の水位を比較し、堤防天端の水平変位量、 堤防天端と法尻の変位差で構造の安全性を確認した事例である。




出典:四国地整提供資料

図-5.4.1 高知海岸の事例

(2) 仙台湾南部海岸の事例

レベル2地震動(直下型)の照査について、照査規準として朔望平均満潮位+波浪を設定して照査を行った事例である。



出典:東北地整提供資料

図-5.4.2 仙台湾南部海岸の事例

(3) その他の海岸でのFLIP解析事例


FLIPによる解析から、以下の変形図、過剰間隙水圧比分布図のほか、せん断ひずみの分布図が出力できる。これらの図は変形 メカニズムの把握や対策範囲の検討に必要である。

◆対策要否 女 谷 策 選 ※敷形図は等倍 ・商権トラコ巨大地震による防潮堤の発留変形量は、次下147m、水平127mと大き(傾斜56)、地震後の堤 体の安定性は施下している状況にある。 ・者た、88.4m層の液状化により、環庫周辺地盤で円面すべり状の変形モードが確認されるとともに、護単背後において大きな化機変状(など)が視認される。 ・このことから、津波越流時(植造深の37m)における防潮堤の貼り強さが消失している可能性が高いと推察さ ・このことから、津波越流時(植造深の37m)における防潮堤の貼り強さが消失している可能性が高いと推察さ ・以上の内容を踏まえ、速波の多水能音を最小限に抑えるためには、津波の越流に対するねばり強い構造 の確保を目指したスト対策等を行う必要がある。 ←水平変位量:1.27m ↓液状化沈下量:1,47m Δ傾斜角 :5.6° 完全液状化 倾斜式 ◆詳細耐震診断結果(FLIP解析結果) 構造形式 過剰間隙水圧比分布図 液状化無し 尼崎市東海岸町他 救形図 沈下後天端高 T.P.+3.04m 現況天端高 T.P.+4.65m ◆老察 水位+1,000(Bor) 地区名 ・標準断面図で示す沈下においては、液状化による沈下だけでなく 地殼沈降も考慮したものとしている。 尼葡西宮芦屋港 海斯名 ▽津波水位 T.P.+3.91m ◆標準断面図 1) 尼崎の事例 ◆位置図

出典:兵庫県 防潮堤等の沈下対策に係る詳細検討結果 39)

図-5.4.3 FLIP解析事例 (尼崎の事例)

37




2 7 4 F. I. I. D. 松枯草的 (用方の車句)

図-5.4.4 FLIP解析事例 (西宮の事例)

(4) 海岸堤防以外のALID解析事例

ALIDによる解析から、下図のような変形図、FL値分布図のほか、せん断ひずみ分布図を出力することができる。これらの図は変形メカニズムの把握や対策範囲の検討に必要である。



出典:安田ら:液状化に伴う残留変形の静的評価法(2016)40)

図-5.4.5 海岸堤防以外のALID解析事例