

正誤表

国総研資料 No.1247「大型のボックスカルバートの耐震性照査手法に関する研究」について、
下表のとおり本文中に誤記がありましたので、お詫びして訂正いたします。

訂正箇所	誤	正
2.2.5(1)1) (p.24)	$k_V = k_{V0} \left(\frac{B_V}{0.3} \right)^{-4/3} \text{-----} (2.43)$	$k_V = k_{V0} \left(\frac{B_V}{0.3} \right)^{-3/4} \text{-----} (2.43)$
2.2.5(1)2) (p.24)	側壁の周辺地盤の水平方向地盤反力係数 k_H の設定方法としては、道示 V 編 ²⁾ に示されている式(2.47)、(2.48)が考えられる。	側壁の周辺地盤の水平方向地盤反力係数 k_H の設定方法としては、道示 V 編 ²⁾ を基にした式(2.47)、(2.48)が考えられる。
2.2.5(1)2) (p.24)	$k_H = k_{H0} \left(\frac{B_H}{0.3} \right)^{-4/3} \text{-----} (2.47)$	$k_H = k_{H0} \left(\frac{B_H}{0.3} \right)^{-3/4} \text{-----} (2.47)$

※ 令和 6 年 6 月 7 日に公開資料 (PDF) を更新しました。現時点で公開されている資料は上表の修正が反映されています。