

国総研資料 第 685 号 道路附属物支柱等の劣化・損傷に関する調査 — 附属物（標識，照明施設等）の点検要領（案） —
 正誤表

ページ	誤	正	備考
資料編 附属資料－ 1 付録－ 3 p. 資 1-付 3-5	⑤測定値の補正 測定値に塗膜厚（0.3mm 未満）の影響が含まれて いる場合，次式によって鋼母材厚を求めてよい。 $D = D_m \left[\frac{D_c \times C}{C_c} \right]$	⑤測定値の補正 測定値に塗膜厚（0.3mm 未満）の影響が含まれて いる場合，次式によって鋼母材厚を求めてよい。 $D = D_m - \left[\frac{D_c \times C}{C_c} \right]$	右辺 マイナス記号 の追記