



## 参考資料Ⅲ


### Ⅲ 正負交番載荷実験




付図 4.2.1 シリーズ A,DI-1 供試体配筋図




付図 4.2.2 シリーズC 供試体配筋図




付図 4.2.3 シリーズ B,D1-2 供試体配筋図




付図 4.2.4 シリーズ D1-3 供試体配筋図



付図 4.2.5 シリーズ D2-1, D2-2 供試体配筋図




付図 4.2.6 シリーズC ひずみゲージ位置及び数量図




付図 4.2.7 シリーズ C ひずみゲージ及び数量図






付図 4.2.8 シリーズ A,D1-1 ひずみゲージ位置及び数量図





付図 4.2.10 シリーズ D1-3 ひずみゲージ位置及び数量図



付図 4.2.11 シリーズ D2-1,D2-2 ひずみゲージ位置及び数量図