

・平成29年7月8日より計3人・日(平成29年7月18日現在)を派遣し、九州地整職員とともに、大分県日田市にて、鉄道施設、河川施設等の被害状況調査を行った。



花月川にてJR九大線橋梁等の被害状況調査を行う国総研河川研究部職員(7月8日)