

- 平成30年7月14日、土木研究所職員とともに、広島県三次市及び庄原市にて、尾道自動車道（吉舎IC）、松江自動車道（三次東JCT、高野IC）で発生した切土のり面における変状調査を行った。



切土のり面の変状を調査する国総研職員（7月14日）

- 平成30年7月20日、土木研究所職員とともに、高知県大豊町にて、高知自動車道で発生した橋梁上部構造の流出現場における現地調査を行った。



橋梁被災状況を調査する国総研職員(7月20日)