



目 次

◇グラビア

◇目次

◇執筆者一覧

◇調査報告

1. まえがき	1
2. 調査概要	2
3. 地震特性と地震動	3
4. 地震被害の概要	1 1
5. 河川施設の被害状況	1 3
6. ダムに関する調査結果	2 7
7. 道路の被害状況	3 5
8. 斜面の被害状況	4 5
9. 建築物の被害状況	5 8
10. あとがき	7 5

◇謝辞