



写真 G 5.2 大規模な地すべり性崩壊 川口町芋川流域（平成 16 年 10 月 25 日撮影）



写真 G 5.3 斜面崩壊と山腹崩壊状況 小千谷市南荷頃、朝日川流域
（平成 16 年 10 月 25 日撮影）



写真 G 5.4 寺野地区で発生した河道閉塞（平成 16 年 11 月 28 日撮影）



写真 G 5.5 檜木で発生した河道閉塞（平成 16 年 11 月 28 日撮影）