



写真 G 5.6 南平で発生した河道閉塞（平成 16 年 11 月 28 日撮影）



写真 G 5.7 東竹沢で発生した河道閉塞（平成 16 年 11 月 28 日撮影）



写真 G 5.8 小千谷市塩谷地区の地すべり（平成 16 年 11 月 27 日撮影）



写真 G 5.9 妙見町で発生した斜面崩壊の全景（平成 16 年 10 月 27 日撮影）



写真 G 5.10 妙見町で発生した斜面崩壊で生埋めになった人の救出
(平成 16 年 10 月 27 日撮影)