付録【ダムの基礎グラウチング事例】 付録1. 改訂指針に対応

国土交通省 中国地方整備局 灰塚ダム


1. ダ.	ムの概要	1
1.1	諸元	1
1.2	ダム三面図	2
2. 水	理地質構造	5
2.1	ダム基礎の水理地質特性	5
2.1.		
2.1.		
۵.1.	2 タムリイトの透水性及び地下水位の概要	/
2.2	水理地質構造図	8
3. グ	ラウチング計画・設計・施工	13
0.4		4.0
3.1	コンソリデーショングラウチング	
3.1.	**= •—	
3.1.2	····	
3.1.3	·	
3.1.	••• H==::, •• H	
3.1.	5 計画図	15
3.2	カーテングラウチング	16
3.2.		
3.2.		
3.2.		
3.2.		
3.2.	5 計画図	18
4. 施.	工仕様	19
4.1	コンソリデーショングラウチング施工仕様一覧表	19
4.0	エーン・ビーナイン・ビ ケアルゲース	0.1
4.2	カーテングラウチング施工仕様一覧表	21
5. 止	水設計の考え方の経緯	24
6. 施.	工実績図	26
6.1	コンソリデーショングラウチング	26
6.2	カーテングラウチング	28


国土交通省 中国地方整備局 灰塚ダム


1. ダムの概要

1.1 諸元

事業者	国土交通省 中国地方整備局 灰塚ダム工事事務所			
場所	三次市三良坂町大字仁賀			
河川	江の川水系上下川			
目的	FNW			
型式	重力式コンクリートダム			
堤高	50.0m			
堤頂長	196.6m			
堤体積	1800 千 m³			
基礎岩盤の地質	中生代 安山岩質凝灰角礫岩			







灰塚ダム建設第2期工事									
3 3	上流面図								
縮 尺	S=1/500								
図面番号 全 197 葉の内 3									
湖盘会社名 飲計会社名									
Iσ	川雄合爾発工率率務所								

2. 水理地質構造

2.1 ダム基礎の水理地質特性

2.1.1 ダムサイト地質構成

(1) 地質構成

灰塚ダム基礎掘削面の地質は、中生代白亜紀の安山岩質凝灰岩を主体とし、左岸上流側傾斜の一部や頂部法面に貫入岩である輝石安山岩が上下流方向(東西) 70°(北)傾斜で広く分布する。また、安山岩質凝灰角礫岩が安山岩質凝灰岩中に挟まれて小規模に分布する他、輝石安山岩の貫入境界付近の混成部に貫入角礫岩状を呈し分布する。

安山岩質凝灰岩の堆積面構造(流里・溶結構造)は、全体で上下流方向(東西)で 10~30° 程度で南側(左岸側)へ低角度で傾斜する方向性を示すが、右岸下流側において 10°程度右岸 側へ傾斜しており弱い背斜構造も見受けられる。

(2) 地質構造

1) 断層

基礎掘削面及びダム軸には 22 条の断層が確認された。このうち、ダム軸(止水ライン)に分布する断層は 11 条である。

2) 割れ目系

基礎掘削面調査の結果から、主な割れ目の方向は以下の3系統であることが確認された。

ダム軸に高角度に交わる ENE-WSW 走行で、左岸側(S) に $80 \sim 90$ °程度で高角度傾斜する割れ目である。

河床部上流がわ右岸側から減勢工下流左岸側に最も良く連続する F-18 断層や左岸の F-2 断層を代表とする割れ目で、F-18 断層よりも右岸側河床部に主に分布する。F-18 断層周辺は変質を伴った割れ目が多いが、それ以外はよく連続する節理である。

ダム軸にほぼ平行な走行(NNW-SSE ~ NS)で、上流側(E)に $50 \sim 80$ °程度で傾斜する割れ目である。

河床部ダム軸付近や右岸全体に卓越し、方解石の溶脱による開口割れ目や風化による劣化が進みやすい割れ目である。他の割れ目に切られ、特に長く連続することはない。堤敷下流側河床部堤趾付近では F-19 を代表とする変質割れ目である。

ダム軸に緩く斜交する走行 (NE-SW~ENW-WSW) で主に上流に 40~70° 程度で傾斜する 本ダムサイトでは比較的緩傾斜な割れ目である。

左岸上部では F-b、c のように急傾斜のものもある。比較的良く連続するが劣化部を伴うものは少ない。右岸では右岸傾斜となり F-16 断層を代表する割れ目で、上下流によく連続し風化を受けた中~高標高部では劣化部を伴い、右岸地山に対して刺し目構造となる。

灰塚ダムサイト 地質層序

地質時代		地質名	記 号	地質・地層名	記 事
新生代	第四紀	四十元回紀被一四十元	r d	現河床堆積物	上下川河床部に分布する礫、砂からなる
			d t	崖錐堆積物	沢部や山腹緩斜面に分布する。岩屑や 土砂からなる
			tr	段丘堆積物	河川沿いの平坦部に分布 河川の氾濫原堆積物
中生代	白亜紀	五	A n	輝石安山岩	ダムサイト左岸に分布 細粒緻密な岩石であり、安山岩質凝灰 岩に貫入している。全体に弱い熱水変 質を伴う。
			Alt	安山岩質凝灰岩	ダムサイトに広く分布 塊状で固硬であるが、全体に熱水変質 を被り、緑色を帯びている。流理が発 達する溶岩の岩相を示す箇所も認め られる。また一部溶岩が含まれる。
			Atb	安山岩質角礫凝灰岩	安山岩質凝灰岩中に小規模に分布する径 1~10 cm程度の安山岩の角礫を含有する。 塊状で堅硬であるが、全体に熱水変質を被り、緑色を帯びている。

2.1.2 ダムサイトの透水性及び地下水位の概要

(1) ダム軸の透水性状

1) 左岸側

左岸中~高標高部は掘削面から 5~15m付近まで 2~5Lu であり、天端付近の F-a 断層、貫入面付近に $10\sim20$ Lu が存在する。それ以深では 2Lu 以下の難透水となる。また、F-2 断層の地表近くには局所的な高透水部が存在する。

2) 河床側

河床部の透水性状は、概ね 2Lu 以下の難透水性岩盤であり、一部に $2 \sim 5Lu$ のゾーンが F-g 断層の上盤、F-18 断層および F-18 a 断層沿いおよびその右岸側に深度 15m 程度と比較的まとまって分布する。深部の F-18 a 断層沿い(深度 50m 付近)には狭長に $5 \sim 10$ および 20Lu 以上のゾーンが分布する。この深部の高透水ゾーンは、浅部には連続せず、下流側にも連続しないと考えれる。また、J1+10、J10+5 付近に存在する $5 \sim 10Lu$ の高透水部は局所的なものであり連続しないと考えられる。

2) 右岸側

リム部で掘削面から 5~15m 付近まで 2~5Lu が存在するが、それ以深では 2Lu 以下の難透水となる。右岸端の深部で一部高透水が確認されたが、局所的なものであり連続しない。

(2) ダム軸の地下水位

ダム軸の地下水位は比較的高く、両岸ともほぼ現地形に沿って分布し、サーチャージ水位 (EL.247.30m)以上に達することが確認された。

左岸側:左岸天端約 30m 奥で実施した No.9 孔でサーチャージ水位以上の地下水位を確認している。

右岸側:右岸天端約30m 奥で実施したNo.16孔でサーチャージ水位以上の地下水位を確認している。

左岸中~高標高部は掘削面から 5~15m付近まで 2~5Lu であり、天端付近の F-a 断層、貫入面付近に $10 \sim 20$ Lu が存在する。それ以深では 2Lu 以下の難透水となる。また、F-2 断層の地表近くには局所的な高透水部が存在する。

