

目 次

1. はじめに	1－1
2. ダム補修事例調査	2－1
2.1 補修事例調査資料の収集	2－1
2.2 補修事例対象ダム	2－1
3. ダム補修事例の分類と概要	3－1
3.1 各ダム補修事例の分類	3－1
3.2 型式別ダム補修事例の概要	3－1
3.2.1 重力式コンクリートダム	3－1
3.2.2 アーチ式コンクリートダム	3－3
3.2.3 表面遮水型ロックフィルダム	3－4
3.2.4 中空重力式コンクリートダム	3－4
4. ダム補修事例集	4－1
4.1 市房ダム	4－2
4.2 大佐ダム	4－11
4.3 大滝ダム	4－72
4.4 大町ダム	4－93
4.5 玉川ダム	4－102
4.6 遠野ダム	4－134
4.7 長島ダム	4－176
4.8 八塔寺川ダム	4－213
4.9 久吉ダム	4－253
4.10 双葉ダム	4－261
4.11 豊平峡ダム	4－297
4.12 皆瀬ダム	4－334

4.13	矢木沢ダム	4-361
4.14	横山ダム	4-390
5.	ダム補修事例文献概要集	5-1