

写真 2.1 試験湛水サーチャージ水位時下流面漏水状況





写真 2.2 試験湛水サーチャージ水位時 J7 下流面漏水状況




写真 2.3 再湛水(対策後)下流面状況(貯水位 467.6m)