

図 2.2 下流面漏水状況スケッチ 平成 13 年 11 月 9 日




図 2.3 下流面漏水状況スケッチ 平成 14 年 1 月 28 日







写真 2.2 水塊発生状況 平成 14 年 1 月 28 日