


削孔



ホールインアンカー設置




6 鉄筋組立

写真 3.4 施工状況写真(4) (昭和 62 年度工事)





鋼製型枠設置




脱型・型枠移動

写真 3.5 施工状況写真(5) (昭和 62 年度工事)



遮水壁舗装



最上端部間詰