2.スマトラ沖地震による被害箇所の人工衛星画像からの抽出

2.1 被害状況

スマトラ沖地震は平成16年(2004年)12月26日、インドネシア西部時間午前7時58分50秒 (日本時間午前9時58分、UTC午前0時58分)にインドネシア西部、スマトラ島北西沖のイン ド洋を震源としたマグニチュード9.0の地震であった。これは1900年以降、世界で4番目に 大きい規模の地震であった。この地震により大津波が発生し、特にスマトラ島北端のアチェ 特別州西海岸は甚大な被害を受け、州都バンダ・アチェや西アチェ県のムラボーなどはほぼ 壊滅した。2005年1月現在、死亡者は166,320人、負傷者は最大で10万人と想定されている。

2.2 画像処理手法を適用した被害箇所の抽出

スマトラ沖地震による被害抽出のフロチャートを図2-2-1に示す。今回のように、大規模 な被害でかつ地理情報の少ない海外で被害抽出を行う際には、中分解能衛星による処理を初 めに行い概要を把握し、

解析範囲を絞り込んだ 後に高分解能衛星によ る処理を行い、被害の 詳細を把握するという 手順とする方が効率的 である。しかし、撮影 のタイミングによって は高分解能衛星画像を 先に入手する可能性も ある。その場合、画像 を購入する場所を決定 することが難しいが、 震源・震度情報や様々 な地理情報から解析範 囲を絞り込む必要があ る。



図 2-2-1 処理全体のフロチャート

2.3 衛星画像を利用した概況把握

(1)中分解能衛星画像の利用

まず、スマトラ島北部の被害状況を全体的に把握するために、観測幅が広域である Landsat 衛星を利用した。画像検索の結果、地震の前後ともに直近の撮影があり、かつ、雲 の影響も少ないので、次に示す画像を使用することにした。使用した Landsat 画像のうち、 被災前(2004年12月21日撮影)のフォルスカラー画像を図 2-3-1 に、被災後(2005年1 月6日撮影)のフォルスカラー画像を図 2-3-2 に示す。



図 2-3-1 被災前(2004年12月21日撮影)Landsat 画像(R:G:B=B4:B3:B2=近赤外:緑:青)



図 2-3-2 被災後(2005 年 1 月 6 日撮影) Landsat 画像(R:G:B=B4:B3:B2=近赤外:緑:青)

次に、スマトラ島の中分解能衛星画像を使用して行う画像処理について、フロチャートに とりまとめた。被災後のみの画像しか入手できなかった場合の処理フロチャートを図 2-3-3 に示す。被災前後の画像が入手出来た場合の処理フロチャートを図 2-3-4 に示す。



図 2-3-3 中分解能衛星を用いた画像処理フロチャート(被災後の画像のみ使用する場合) (全体フロー(図 2-2-1)のフローの部分に相当)



図 2-3-4 中分解能衛星を用いた画像処理フロチャート(被災前後の画像を使用する場合) (全体フロー(図 2-2-1)のフローの部分に相当)

被災前後の画像が使用可能であるため、図 2-3-4 のフロチャートに沿って進めた。今回の 中分解能衛星での処理は概略の把握を目的としているため、被災前後の画像があり変化範囲 が明確に抽出できる差分処理を適用した。他にも画像処理手法として目視判読や教師なし分 類(色分類)によっても被災範囲の把握は可能であるが、それらの処理は高分解能衛星画像 の使用時に行うこととした。差分の手法として、あらかじめ被災前後の画像に教師なし分類 を行い、その差分を利用するというフローも考えられるが、作業が2段階になるため今回は 適用除外とした。また、他の画像処理手法(エッジ抽出、エッジ強調、テクスチャ)につい ては、適用しても分解能が低く有効でないためフロチャートから除外した。

フロチャートに沿って、被災前後の画像を重ね合わせて各バンド間で差分をとり、被害範囲の抽出を行った。その結果を図 2-3-5 に示す。赤色の範囲が被害範囲である。雲の部分については、一部灰色でマスクしてある。



また、図 2-3-5 には道路等の社会情報や河川等の地理情報を重ね、道路が集中している地 域や河口周辺地域を「人口が集中する都市域」と判断した。スマトラ半島西部の海岸線沿い から人的被害が大きいと思われる範囲を選択し、高分解能衛星を用いて詳細な被害状況把握 を行う範囲を図 2-3-6 に示す。選択した被害エリアの拡大図を図 2-3-7 から図 2-3-10 に示 す。



図2-3-6 選択した被害エリア(白枠が選択範囲)



図2-3-7 重大被害エリア(その1:Blangme)



図2-3-8 重大被害エリア(その2:Calang)



図2-3-9 重大被害エリア(その3:Kuala Bubon)



図2-3-10 重大被害エリア(その4:Meulaboh)

図2-3-7から図2-3-10は、フォルスカラー画像のため(R:G:B=B4:B3:B2=近赤外:緑:青)、 被災前後の差分画像において「赤色が濃く残って表示された」ということは、近赤外波長の 差分が大きいということである。すなわち、近赤外波長帯域に大きく反応する植生の変化が 大きいことを示している。このことから、津波により植生が大きく被害を受けている範囲が 判読できる。さらに、道路や河川といった都市情報を重ね合わせることによって、人口の集 中する場所を推定することができる。今回は、人口が集中する都市域、かつ、植生の被害が 大きい場所を、中分解能衛星を利用して選択した。選択した範囲の詳細な被害把握について は、高分解能衛星を利用することとした。 前項で選択した被害範囲について、高分解能衛星(QuickBird)の画像を借用し、詳細な 解析を行った。QuickBirdの画像はパンクロマティック(モノクロ:解像度約0.6m)とマ ルチスペクトル(青、緑、赤、近赤外:解像度約2.4m)があるが、今回はこの2種類の画 像を合成し、パンシャープン画像(青、緑、赤、近赤外:解像度約0.6m)を作成して利用 した。QuickBirdの仕様を表2-3-1に示すとともに、使用した被災前後のQuickBird画像 を図2-3-11から図2-3-18に示す。

| スペック項目 | QuickBirdデータ |
|------------|--------------------------|
| 軌道高度 | 450Km |
| 軌道傾斜角 | 太陽同期極軌道 (98°) |
| 衛星重量 | 950Kg |
| 平均再訪時間 | 1~3.5日 |
| センサ機構 | プッシュブルームセンサ |
| ポインティング機構 | 前後·左右 ±30° |
| パンクロセンサ分解能 | 0.61m(直下点で) |
| パンクロバンド帯域 | 450 ~ 900nm |
| カラーセンサ分解能 | 2.44m(直下点で) |
| カラーバンド帯域 | Blue 450 ~ 520nm |
| | Green 520 ~ 600nm |
| | Red 630 ~ 690nm |
| | Near IR 760 ~ 900nm |
| 観測幅 | スナップショット∶16.5Km × 16.5Km |
| | ストリップ :16.5Km × 165Km |
| | ステレオ(標準):16.5Km×16.5Km |

表 2-3-1 QuickBird の仕様

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 ホームページより

Blangme 被災前 2004 年 4 月 12 日撮影



図 2-3-11 False 画像

図 2-3-11 True 画像

Blangme 被災後 2005 年 1 月 2 日撮影



図 2-3-12 False 画像

図 2-3-12 True 画像

Calang 被災前 2004年4月17日撮影



Calang 被災後 2005年1月7日撮影





Kuala Bubon 被災前 2002年9月19日撮影







次に、スマトラ島の高分解能衛星画像を使用して行う画像処理について、フロチャートにと りまとめた。過年度までの報告書や、前節の IKONOS 画像での結果や中分解能衛星での結 果を踏まえて、被災後のみの画像しか入手できなかった場合の処理フロチャートを図 2-3-19 に示す。被災前後の画像が入手出来た場合の処理フロチャートを図 2-3-20 に示す。



図 2-3-19 高分解能衛星を用いた画像処理フロチャート(被災後の画像のみ使用する場合) (全体フロー(図 2-2-1)のフローの部分に相当)



図 2-3-20 高分解能衛星を用いた画像処理フロチャート(被災前後の画像を使用する場合) (全体フロー(図 2-2-1)のフローの部分に相当)

今回は被災前後の画像が使用可能であるため、図 2-3-20 のフロチャートに沿って画像処 理を進めることとした。