

7. 斜面の方位

表-7.1.1 斜面方位と崩壊  
(昭和47年～平成11年)

方位	個数	構成率(%)
N	1,075	8.8
NE	1,112	9.1
E	1,632	13.4
SE	1,888	15.5
S	2,418	19.9
SW	1,664	13.7
W	1,395	11.5
NW	985	8.1
計	12,169	

表-7.1.2 斜面方位と崩壊  
(昭和47年～平成11年)  
(降雨によるもの)

方位	個数	構成率(%)
N	1,016	8.8
NE	1,053	9.1
E	1,553	13.4
SE	1,797	15.6
S	2,297	19.9
SW	1,586	13.7
W	1,320	11.4
NW	930	8.1
計	11,552	

表-7.1.3 斜面方位と崩壊  
(昭和47年～平成11年)  
(地震によるもの)

方位	個数	構成率(%)
N	18	11.8
NE	12	7.8
E	21	13.7
SE	27	17.6
S	33	21.6
SW	11	7.2
W	18	11.8
NW	13	8.5
計	153	

表-7.1.4 斜面方位と崩壊  
(昭和47年～平成11年)  
(融雪によるもの)

方位	個数	構成率(%)
N	19	10.7
NE	20	11.3
E	23	13.0
SE	22	12.4
S	33	18.6
SW	19	10.7
W	24	13.6
NW	17	9.6
計	177	

表-7.2.1 斜面方位と崩壊(原因別) (昭和47年～平成11年)

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	計
台風	499 (8.6)	544 (9.3)	755 (13.0)	940 (16.1)	1,116 (19.2)	829 (14.2)	642 (11.0)	497 (8.5)	5,822
台風以外	576 (9.1)	568 (8.9)	877 (13.8)	948 (14.9)	1,302 (20.5)	835 (13.2)	753 (11.9)	488 (7.7)	6,347

表-7.2.2 斜面方位と崩壊(原因別) (昭和47年～平成11年) (降雨によるもの)

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	計
台風	499 (8.6)	544 (9.3)	755 (13.0)	940 (16.1)	1,116 (19.2)	829 (14.2)	642 (11.0)	497 (8.5)	5,822
台風以外	517 (9.0)	509 (8.9)	798 (13.9)	857 (15.0)	1,181 (20.6)	757 (13.2)	678 (11.8)	433 (7.6)	5,730

表-7.2.3 斜面方位と崩壊(原因別) (昭和47年～平成11年) (地震によるもの)

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	計
台風	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0
台風以外	18 (11.8)	12 (7.8)	21 (13.7)	27 (17.6)	33 (21.6)	11 (7.2)	18 (11.8)	13 (8.5)	153

表-7.2.4 斜面方位と崩壊(原因別) (昭和47年～平成11年) (融雪によるもの)

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	計
台風	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0
台風以外	19 (10.7)	20 (11.3)	23 (13.0)	22 (12.4)	33 (18.6)	19 (10.7)	24 (13.6)	17 (9.6)	177




図-7.1.1 斜面方位と崩壊（昭和47年～平成11年）




図-7.1.2 斜面方位と崩壊（昭和47年～平成11年）  
（降雨によるもの）




図-7.1.3 斜面方位と崩壊（昭和47年～平成11年）  
（地震によるもの）




図-7.1.4 斜面方位と崩壊（昭和47年～平成11年）  
（融雪によるもの）




図-7.2.1 斜面方位と崩壊（原因別）（昭和47年～平成11年）




図-7.2.2 斜面方位と崩壊（原因別）（昭和47年～平成11年）  
（降雨によるもの）




図-7.2.3 斜面方位と崩壊（原因別）（昭和47年～平成11年）  
（地震によるもの）




図-7.2.4 斜面方位と崩壊（原因別）（昭和47年～平成11年）  
（融雪によるもの）