

平成23年（2011年）長野県北部の地震による 道路橋等の被害調査報告

概 要

本報告書は、2011年3月12日に発生した長野県北部の地震により被災した長野県栄村の道路橋及びスノーシェッドに対する地震被害を調査した結果をとりまとめたものである。

キーワード：2011年長野県北部の地震，道路橋，スノーシェッド，地震被害

Technical Note of NILIM
No. 770 December 2013
Technical Note of PWRI
No. 4274 December 2013

Reconnaissance Report on Damage to Road Bridges and Snow-Shed by the 2011 Nagano-Ken Hokubu Earthquake

Synopsis

This report summarizes damage of road bridges and a snow-shed by the 2011 Nagano-Ken Hokubu Earthquake.

Key Words: 2011Nagano-Ken Hokubu Earthquake, Road Bridge, Snow-Shed, Damage