

2. 事例リスト

No.	所在地	対象樹種	掲載頁	発生した問題										対策															
				倒木・落枝	生育不良	根上り	過密化	景観低下	病虫害	周辺施設との競合	道路空間再編	地下埋設物との競合	管理コスト	剪定	植栽基盤整備・改良	腐朽部処置	不定根育成	樹体保護	病虫害防除	植栽位置変更	同種植栽	異種植栽	伐採・間伐	伐採後の対策	根系切除				
保全	No. 1	東京都 杉並区	ケヤキ	p2-3	◎	○	○	◎			○					◎	○										◎	○	○
	No. 2	神奈川県 相模原市	ソメイヨシノ他	p2-7	◎	○		○								○	○							◎		◎			
	No. 3	大阪府 大阪市	イチョウ	p2-11	◎	◎						○				◎	○					○		○					
	No. 4	東京都 千代田区	イチョウ	p2-15		◎										◎	◎							○					
	No. 5	宮城県 仙台市	ケヤキ	p2-19	○	◎		○								○	◎							○					
	No. 6	栃木県 日光市	スギ	p2-22	○	◎											◎	○											
	No. 7	東京都 江戸川区	クスノキ	p2-26		◎						○				○	◎												
	No. 8	愛知県 一宮市他	サクラ類	p2-30		◎										○						◎				○			
	No. 9	岡山県 新庄村	ソメイヨシノ	p2-33		◎						○				○	○					◎		○		○			
	No. 10	鳥取県 米子市	ケヤキ他	p2-37	○	○	◎									○	○											◎	
	No. 11	京都府 京都市	イチョウ他	p2-41							◎					◎													
	No. 12	京都府 京都市	ソメイヨシノ他	p2-45		○					◎														◎				
	No. 13	愛知県 豊川市	クロマツ	p2-48	○	○	○					◎	○									○	◎		○				
	No. 14	東京都 町田市	サクラ類他	p2-52								◎				○	◎												
	No. 15	高知県 高知市	モミジバフウ	p2-56								◎	○				◎										○		
	No. 16	香川県 高松市	クスノキ	p2-60	○	○						◎				◎	◎												
	No. 17	東京都 多摩市	トウカエデ他	p2-64								◎				○											◎		
	No. 18	宮城県 仙台市	ケヤキ	p2-67		○							◎				◎							○		○			
	No. 19	島根県 出雲市	クロマツ	p2-71									◎				◎												
	No. 20	沖縄県 沖縄市	クスノキ	p2-75	○		○						◎				◎								◎				
	No. 21	福岡県 北九州市	ケヤキ	p2-79									◎				○								◎	○			
再整備	No. 1	神奈川県 横浜市	ソメイヨシノ	p2-82	◎	○	◎									○									◎				
	No. 2	神奈川県 相模原市	ケヤキ	p2-86	◎		◎				○					○									◎	○	◎		
	No. 3	大分県 日田市	ケヤキ他	p2-89	◎		◎										○								◎				
	No. 4	沖縄県 北中城村	ダイオウヤシ	p2-93	◎	◎					◎														◎		○		
	No. 5	愛知県 蒲郡市	タブノキ	p2-97		◎											◎									◎			
	No. 6	神奈川県 横浜市	ソメイヨシノ他	p2-100	○	◎										○	○								◎	◎			
	No. 7	愛知県 名古屋	アオギリ	p2-104	○		◎										◎								◎				
	No. 8	長野県 御代田町	ソメイヨシノ	p2-108		○	◎																		◎		◎		
	No. 9	大分県 大分市	トウカエデ他	p2-112			◎					◎														◎	◎		
	No. 10	京都府 京都市	プラタナス他	p2-115		◎			○																	◎		○	
	No. 11	京都府 京都市	プラタナス	p2-118			◎					◎					◎									◎		○	
	No. 12	沖縄県 宜野座村	ガジュマル	p2-122			○					◎														◎	◎		
	No. 13	愛知県 豊田市	イチョウ	p2-124									◎												◎		◎		
	No. 14	福岡県 福岡市	ケヤキ	p2-127									◎				○								◎				
	No. 15	北海道 札幌市	ハルニレ	p2-130									◎				◎									◎			
	No. 16	広島県 福山市	クスノキ	p2-133									◎	◎			○									◎			
	No. 17	福井県 福井市	ソメイヨシノ	p2-136									◎				◎									◎		◎	
	No. 18	兵庫県 姫路市	クスノキ	p2-140			○						◎													◎			
	No. 19	香川県 高松市	キョウチクトウ	p2-143								○					◎									◎			
	No. 20	宮城県 仙台市	プラタナス	p2-146								○	○				◎									◎	○		

※) 街路樹の再生のきっかけとなった原因と主な対策方法の詳細については、「第1編 街路樹再生の手引き」を参照。