

目 次

1. 調査概要.....	1
2. 降雨の状況.....	4
3. 橋梁の被害.....	6
3.1 高原大橋.....	6
3.2 九線橋.....	18
3.3 千呂露橋.....	27
3.4 小林橋.....	33
3.5 清見橋.....	40
3.6 まとめ.....	45
4. 河道の流下能力を上回る洪水時に生じた橋台周辺の被災機構.....	46
4.1 調査対象とした橋梁の被災実態の整理.....	46
4.2 基本的な被災機構把握のための移動床模型実験.....	49
4.3 橋台周辺の被災機構に関する基本的知見(まとめ).....	78