

## がけ崩れ災害の実態

中谷洋明\* 瀧口茂隆\* 金澤瑛\*

Reality of cliff failure disaster

NAKAYA Hiroaki\*, TAKIGUCHI Shigetaka\*, KANAZAWA Akito\*

### 概要

がけ崩れ災害の実態調査は、急傾斜地崩壊対策事業の推進を目的として昭和44年から始められた調査である。本資料は、昭和47年から平成30年までに発生したがけ崩れ災害の実態をまとめ整理したものである。

キーワード : がけ崩れ災害、実態調査、崩壊要因

### Synopsis

The investigation of actual conditions of the cliff failure disaster is an investigation from which it was started in 1969 to promote the steep sloping land collapse measures business. This technical note of NILIM is the one that gather data of actual conditions of the cliff failure disaster investigated between 1972 and 2018 and the arrangement.

Key Words : Cliff failure disaster, Research on the actual situation, Decay factors