

## 【資料 2-2】

### 国総研・建研による調査概要（2024年2月9日現在）

これまで、国総研及び建研は、国土交通省住宅局の要請を踏まえ、令和6年能登半島地震における現地調査を行っている。

#### <国総研・建研の合同調査一覧>

項目	派遣期間	調査対象地域	目的	備考
1.鉄筋コンクリート造等	1/3-4 (2名)	輪島市、七尾市	鉄筋コンクリート造(RC造)等建築物の被害概要調査	
2.防火	1/4 (5名)	輪島市	石川県輪島市の大規模火災の焼け止まり要因等の調査	速報公開済
3.木造	1/6-8 (3名) 1/9-10 (3名)	輪島市、珠洲市、穴水町、能登町、志賀町、七尾市	木造建築物等の被害概要調査 ※2/3-4に追加調査実施	速報公開済
4.基礎地盤	1/9-10 (5名) 1/10 (2名)	金沢市、内灘町、かほく市、輪島市	建築物の基礎・地盤の被害概要調査	速報公開済
5.津波・瓦屋根	1/12-14 (3名)	上越市、珠洲市、能登町	建築物の津波被害や瓦屋根の被害概要調査	速報公開済
6.非構造部材等	1/19-21 (3名)	金沢市、高岡市、射水市、富山市	建築物の非構造部材等(支持元の鉄骨造建築物等含む)の被害概要調査	

**【参考】日本建築学会等による調査概要(2024年2月9日現在)**

※以下は情報源(URL)での掲載順に公開情報の内容をもとに、国総研において整理したものです。

No	調査実施者	区分 (主対象)	調査等の内容	調査対象地域	調査日 (報告日)	情報源 (URL)*
1	西村督教授(金沢工大), 須田達教授(金沢工大)	建物全般	建築物を中心に被害状況を把握(写真)	内灘町、かほく市、宝達志水町	(1/6)	AIJ
2	円井基史教授(金沢工大)ほか	建物全般	建物被害初動調査(写真)	羽咋市	1/7	AIJ
3	石川浩一郎教授(福井大), 井上圭一准教授(福井大)	建物全般	地震被害概要を確認するための初動調査(写真とコメント)	中能登町	1/8	AIJ
4	石川浩一郎教授(福井大), 井上圭一准教授(福井大)	建物全般	RC造2棟、S造1棟などの被害状況把握(写真とコメント)	福井市、永平寺町、あわら市	1/3-6	AIJ
5	境有紀教授(京都大)	地震動	地震動解析レポート	—	(1/1)	AIJ
6	村田晶助教(金沢大), 須田達教授(金沢工大)	建物全般	建物被害初動調査(写真)	七尾市、穴水町、能登町、珠洲市	1/3	AIJ
7	日本建築学会津波荷重改定小委員会など	津波被害	津波の被害状況の調査等(写真とコメント)	珠洲市、能登町、志賀市	1/6-8	AIJ
8	中澤駿佑助教(宇都宮大), 境有紀教授(京都大)ほか	地震動	強震観測点周辺の被害調査(写真とコメント)	輪島市、珠洲市、穴水町、七尾市、中能登町、志賀町	(1/27)	AIJ
9	楠浩一教授(東京大), 毎田悠承准教授(東京大)ほか	RC造	主にRC造を対象に建物の被害状況を調査(写真とコメント)	輪島市、金沢市、七尾市	1/6-8	AIJ
10	京都大防災研究所ほか	地震動	強震観測点とその周辺での微動(余震)観測	羽咋町、穴水町、志賀町、輪島市、能登町、七尾市、珠洲市	1/5-7 1/11	AIJ
11	多幾山法子准教授(都立大)ほか	木造	木造建物の被害調査(写真)	七尾市、穴水町、輪島市	1/8	AIJ
12	倉田真宏准教授(京都大)	S造他 地盤変状	S造建物等の被害、建物周辺の地盤変状の調査	輪島市、穴水町、七尾市、志賀町、内灘町	1/13-14	AIJ
13	萩野紀一郎准教授(富山大)	建物全般	輪島市街地の被害報告(写真)	輪島市	1/20	AIJ
14	三浦弘之准教授(広島大)	建物被害	人工衛星画像による建物被害推定(深層学習モデルによる自動判読結果)	輪島市、珠洲市、穴水町	(1/25)	AIJ
15	瀧野敦夫准教授(大阪工大), 角田功太郎助教(奈良女子大), 吉富信	木造	重要伝統的建造物群保存地区における被害程度の確認(写真)	輪島市	1/21	AIJ


	太教授(立命館大)					
16	森伸一郎特定教授(愛媛大)	全般	道路、道路橋、道路斜面、地震計と周辺、建物、液状化の被害調査	志賀町、穴水町、能登町、珠洲市、金沢市、輪島市	1/3-7	AIJ
17	宮津裕次准教授(東京理科大)ほか	木造	木造住宅の被害調査(写真とコメント)	金沢市、珠洲市、穴水町、志賀町	1/20-22	AIJ
18	藤田香織教授(東京大)ほか	木造	木造建築の被害を概観(写真)	輪島市、穴水町、七尾市、中能登町	1/25-26	AIJ

\* 情報源 (URL)


AIJ: 日本建築学会災害委員会「2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震に関する情報」

[https://saigai.aij.or.jp/saigai\\_info/20240101\\_noto/202340101\\_noto\\_eq.html](https://saigai.aij.or.jp/saigai_info/20240101_noto/202340101_noto_eq.html)

<調査対象地域位置図①>



<調査対象地域位置図②>



※ ( ) 内は各市町村における最大震度