

## 資料3-2 現時点における現地調査に基づく被害状況報告等 建築学会等による調査概要

No	調査実施者 (敬称略)	区分 (主対象)	調査等の内容	調査対象地域	調査日 (公開日)	情報源 (URL)
1	大阪大学多田元英教授・桑原進准教授ら	S造	S造建物を中心とした調査(速報。写真とコメント)	熊本市, 益城町, 宇土市, 宇城市, 西原村, 嘉島町, 城南町	5/21-22	AIJ①
2	東京理科大学永野正行教授・東京大学肥田剛典助教授ら	木造	南阿蘇村の被害状況報告(写真のみ)	南阿蘇村	5/2	AIJ①
3	京都大学西山峰広教授・谷昌典准教授ら	RC造	PC造建築物, 耐震補強済RC造建築物, RC造雑壁に被害を受けた集合住宅等調査(写真とコメント)	熊本市, 菊陽町, 嘉島町, 宇土市, 宇城市	5/14-15	AIJ①
4	京都大学川瀬博教授ら	地震動	スペクトル分離で求めた震源特性とサイト特性の分析結果と考察		(5/14)	AIJ①
5	九州大学神野達夫教授ら	建物全般	本震前後の被害状況の比較(写真のみ)	益城町	4/15, 23-25	AIJ①
6	早稲田大学曾田五月也教授・広島大学宮津裕次助教授ら	建物全般	被害状況調査(写真とコメント)	益城町, 阿蘇市, 南阿蘇村, 西原村	5/3-5	AIJ①
7	東京工業大学瀬尾和ら名誉教授	建物全般、地震動等	印象記、被害状況(写真とコメント)、過去の震災との比較、地震動分析等	阿蘇市, 南阿蘇村, 益城町, 熊本市ほか	5/5-6	AIJ①
8	豊橋技術科学大学斉藤大樹教授ら	建物全般、避難所	被害状況報告、避難所の状況報告(写真とコメント)、ヒアリング記録	大津町, 南阿蘇村, 西原村, 益城町, 合志市, 熊本市, 宇土市, 御船町	5/5-8	AIJ①
9	東京工業大学河野進教授ら	RC造	RC造建物の被害状況の把握(写真とコメント)	M町, K市, O町, N村, U市	5/1-3	AIJ①
10	京都大学川瀬博教授ら	地震動	被害状況報告(写真とコメント)、微動観測と地震観測データの分析とそれに基づく考察	益城町, 西原村	4/29-5/1	AIJ①
11	京都大学建築保全再生学講座	地震動、建物全般	地震記録分析、墓石転倒状況調査、微動計測結果、被害状況報告(写真とコメント)	阿蘇市, 西原村, 益城町, 熊本市	4/29-30	AIJ①
12	三重大学富岡義人教授・田端千夏子助教・川口淳准教授・水木千春特任助教	建物全般	被害調査(写真と被害状況分析)	熊本市	4/24-5/2	AIJ①
13	東京大学地震研究所壁谷澤寿海教授ら	RC造	耐震補強建物の被害状況(写真と被害状況分析)	熊本市, 益城町, 宇土市	4/25	AIJ①
14	三重大学田端千夏子助教・富岡義人教授	木造	木造の被害状況調査(写真とコメント)	益城町	4/23, 25	AIJ①
15	東京大学地震研究所楠浩一准教授ら	RC造	RC造建物等の被害状況(写真、被害状況分析、簡易耐震診断等)	益城町, 熊本市, 宇土市	4/23-24	AIJ①
16	大阪大学真田靖土准教授ら	RC造	RC壁式構造の被害状況(写真、被害状況分析)	益城町, 宇土市	4/24	AIJ①

17	筑波大学・境研究室	地震動	地震動記録とその特性の分析、観測点付近の被害状況等	大津町, 西原村, 合志市, 益城町, 熊本市, 天草市, 宇土市, 宇城市	(4/19)	AIJ①
18	三重大学富岡義人教授・川口淳准教授ら	建物全般	被害状況報告(写真とコメント)、ヒアリング記録	西原村	4/26	AIJ①
19	広島工業大学荒木秀夫研究室	RC造	RC造建物等の被害状況(写真とコメント)	熊本市, 益城町, 八代市	4/23-24	AIJ①
20	東京大学田尻清太郎准教授ら	RC造	RC造建物等の被害状況(写真とコメント)	熊本市, 益城町, 八代市	4/16-17	AIJ①
21	京都大学建築保全再生学講座	地震動	地震記録分析、観測点の状況・被害状況(写真)、墓石転倒状況調査	益城町, 熊本市, 八代市, 宇土市, 大津町, 菊池市, 山鹿市, 八女市	4/16-17	AIJ①
22	九州大学大学院佐藤利昭准教授	建物全般	本震前の益城町の被害状況(写真とコメント)	益城町	4/15	AIJ①
23	高山峯夫(福岡大学)		建築学会の取り組み、地震記録、被害状況、今後の課題等		(5/14)	AIJ②
24	神野達夫・重藤迪子(九州大学)	地震動	地震記録とその分析、余震観測等の説明		(5/14)	AIJ②
25	菊池健児(大分大学)・黒木正幸(崇城大学)	建物全般	益城町の本震前後の状況、益城町の悉皆調査の概要、大分県内の被害状況	益城町(悉皆調査) 由布市, 別府市(大分県内)	5/3-8(悉皆調査) 4/25-30, 5/6(大分県内)	AIJ②
26	五十田博(京都大学)	木造	木質構造災害WGによる調査概要と被害状況分析			AIJ②
27	田中圭(大分大学)	木造	木質構造建物、文化財等の被害状況(写真とコメント)	熊本市, 阿蘇市, 益城町, 南阿蘇村		AIJ②
28	花井伸明(九州産業大学)・向井智久(建築研究所)・田尻清太郎(東京大学)	RC造	RC造建物の被害状況(写真とコメント)	熊本市, 益城町, 大津町, 宇土市, 八代市, 人吉市, 御船町	4/16-5/8	AIJ②
29	松尾真太郎(九州大学)	S造	S造建物の被害状況(写真とコメント)	益城町, 熊本市等	5/7他	AIJ②
30	清家剛(東京大学)	非構造	木造・ガラス・その他の非構造部材の被害状況(写真とコメント、分析)、学校建築の非構造部材の被害状況(写真とコメント、分析)	熊本市, 宇城市, 宇土市, 八代市, 由布市, 大分市, 別府市		AIJ②

AIJ①：日本建築学会災害委平成28年(2016年)熊本地震サイト

AIJ②：日本建築学会「2016年熊本地震」地震被害調査速報会