

土砂災害



写真G 5.1 小千谷市東部および山古志村西部(8km × 10kmの範囲)の崩壊地分布図

- ・平成16年8月13日(地震前)および10月24日(地震後)のIKONOS衛星画像を比較し、崩壊地を抽出した結果である。
- ・立体視が不可能であることから誤判読も有り得るため暫定的な判読結果である。
- ・8月13日の画像は第4列目までしかカバーしていなかったため、第5列目の判読結果は地震前の画像と比較した結果ではない。