


遮水壁取壊し



遮水壁切断



殻積込引上げ

写真 3.1 施工状況写真(1) (昭和 62 年度工事)



法面清掃工




チップング



接着剤散布工

写真 3.2 施工状況写真(2) (昭和 62 年度工事)




FUJICOLOR B7

目地上部Vカット(はつり)



FUJICOLOR B7

排水孔(Φ100碎石充填)



ゴム化スファルト充填



中間排水層(ポラスコンクリート w=50cm t=5cm)

写真 3.3 施工状況写真(3) (昭和 62 年度工事)