

目 次

1. 地震と地震動	1
2. 調査の概要	4
3. 地形・地質の概要	6
4. 道路橋等の被害	9
4. 1 中条橋	9
4. 2 栄大橋	20
4. 3 青倉橋	28
4. 4 北沢橋	34
4. 5 境川橋	38
4. 6 清水河原スノーシェッド	40
5. まとめ	43
参考文献	44
謝辞	45
参考資料：復旧状況等	47
参. 1 中条橋	47
参. 2 栄大橋	48
参. 3 青倉橋	51
参. 4 北沢橋	53
参. 5 境川橋	54